

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва)

« 04 » 09 2020р.

АКТ № 26

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ-3909 державний реєстраційний номер 00480МН
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишок ова вартість , грн	Залишков ий термін експлуата- ції згідно з даними обліку, міс
00480МН	W0001 962	240020031 0002477	105100	1998	30.12.2003	20320,00	20320,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 555,7 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2720/1720 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія, деформація та тріщини поперечин в місцях з'єднань	98%
2	Кузов (кабіна)	Корозія днища, дверей, боковин, деформація дверей, зруйновані кріплення сидінь, обшивка кузова, петлі дверей	97%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, ГРМ, низька компресія в циліндрах	98%
	Стартер	Поломка шестерні приводу, знос колектора якоря, обрив проводки якоря	98%
	Генератор	Поломка шківів, замикання обмотки, ізнос колектора, щіток	97%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Негерметичність первинної камери, знос дросельних заслінок, жиклерів	97%
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, поломка куліси, знос шестерень, валів	98%
5	Задній міст	Поломка головної пари, ступиць, півосей, негерметичність	98%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Поломка корінних листів, прогини листів	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоків	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	Знос диференціала, головної пари, негерметичність, поломка кожуха	98%
	Диски коліс	Деформація дисків, розбиті отвори	100%
	Ресори (пружини)	Поломка та прогини листів	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоків	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Тріщина корпусу, експлуатаційний знос черв'ячної пари	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Негерметичність, корозія, тріщина	99%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, експлуатаційний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, негерметичність, корозія	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 00480MH
Марка YAZ 3909
Модель
Рік випуску 1998
Колір БІЛІСІ
Двигун № W0101025
Шасі (рама) № W0000642
Кузов (коляска) № W0001962

Тип ТЗ
Повна маса kg
Особливості
СПР СІЕУ НВК-844355 DT
13.02.98 ГРУЗОПАСАХ.-6МЕСТ

РМС № 077730
МКА № 0000977

q7ee1\07-01 MBE "6HRRQ"

РМС № 077730

ВЛАСНИК

ОППС ЧЕРНИГОВПОЧТА

OPPS CHERNIGOVPOCHTA

АДРЕСА:

Область ЧЕРНИГОВСКАЯ .CHERNIGOVSKAJA
Район ЧЕРНИГОВ
Нас. пункт ДЕСНЯНСКИЙ
Вулиця ЛЕНИНА
Будинок 28 кор. кв.

Видано
Начальник РЕГІСТРАЦІЇ Г. ЧЕРНІГОВА

М.П.

25.02.98
19 р.

ІПК "Україна". Зам. 6-3057/1996

"Орjana" Зам. № 76/1997р



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-3909

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
00480MH	W0001962	2400200310 002477	105100	1998	30.12.2003	20 320,00	20 320,00	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	470,60	100,00	570,60

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,890	3200,00	2848,00	-	2848,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2277,40 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білоба