

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

<u>Дніпропетровська</u> дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « <u>28</u> » <u>08</u> 20 <u>20</u> р.									
АКТ № <u>56</u> обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« <u>28</u> » <u>08</u> 20 <u>20</u> р.						м. <u>Дніпро</u>			
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля <u>Иж -2715 АЕ 6466 СІ</u> , (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті <u>Черкас А.В.</u> (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ6466СІ	ХТК271500Т0597597	0300199610004999	105100	1996	01.03.1996	1361	1361	0	0



Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 887.713 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1750 кг/1050 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	корозія: пороги, арки колес, лонжерони, стійки брызговиків, корозія боковин	97%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	99%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	99%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	деформація та корозія корпусу	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу знос посадочних місць підшипників валов	99%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%

	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	Тріщини, корозія та вигин передньої балки	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	Корозійний знос	98%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%
(вказати, що саме не відповідає)
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ), фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП (посада)	 (підпис)	О.В.Макуха (ПІБ)
Провідний інженер з транспорту (посада)	 (підпис)	В.Т.Мокрий (ПІБ)
Інженер 1 категорії (секретар) (посада)	 (підпис)	А.В.Осадчая (ПІБ)
Старший майстер з ремонту транспорту (посада)	 (підпис)	Ю.О.Стеблюк (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 16 березня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ИЖ-2715	АЕ6466СІ	ХТК271500Т0597597	0300199610004999	105100	1996	01.03.1996	1361	1361	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн.)
0,6	2500,00	1500	0.00	1500

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1233.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Засуджений
Начальник ВЕФ



О.В. Макуха

М.В. Блінова

UA

УКРАЇНА
 UKRAINE
 UKRAINE

Свідоцтво про реєстрацію
 транспортного засобу
 REGISTRATION CERTIFICATE
 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер
 Registration number
 Рік випуску
 Date of first registration
 Дата реєстрації
 Date of registration
 Прізвище або організація
 Surname or company
 Ім'я та по батькові
 Given name(s)
 Адреса
 Address
 Район
 Region
 Населений пункт
 Settlement
 Вулиця, будинок, квартира
 Street, house, apartment
 Власність
 Ownership
 Оператор
 Operator
 Термін дії
 Period of validity

А
 В
 І
 С.1.1
 С.1.2
 С.1.3
 С.4
 Н

AE6466CI
 1996
 11.06.2008 р.
 УДППЗ УКРПОШТА
 UDPPZ UKRPOSHTA
 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 ЖОВТНЕВИЙ
 ДУБІНИНА 10
 ХРЕЩАТИК буд. 22
 ДН-вське ВРЕР-1
 ДАІ УМВС України в
 Дніпропетровській обл.

АЕС 232804

Марка
 Make
 Модель
 Model
 Тип
 Type
 Тип
 Type
 Комерційний опис
 Commercial description
 Назначення (кузова, рами)
 Vehicle classification/purpose
 Повна маса
 Maximum mass
 Маса без навантаження
 Mass of the vehicle in service
 Категорія
 Category
 Об'єм двигуна
 Capacity
 Тип пального
 Type of fuel
 Колір
 Colour of the vehicle
 Кількість сидінь/сидінь
 а машин водія
 Number of seats
 including the driver's seat
 Кількість стоячих місць
 Number of standing places

D.1
 D.2
 D.3
 E
 F.1
 G
 J
 P.1
 P.3
 R
 S.1
 S.2

ИЖ
 2715
 ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
 VIN - ХТК271500T0597597
 ХТК271500T0597597
 1750
 1050
 1480
 ЗЕЛЕНИЙ
 Особливі відмітки
 ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА N ЯАА42598
 з від 10.05.99 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
 І СИНЬО-ЖОВТО-СИНЯ СМУГА

АЕС 232804



nsb

