Додаток 2
до Порядку списання транспортних
засобів акціонерного товариства
«Укрпошта»

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 р

АКТ № 7
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р. м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля: марки ВАЗ-2107
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полєшко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АХ1593ВЕ	XTA210700W1099556	2000200110004703	105100	1997	11.1997	1772,00	1772,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елем
пробіг з початку експлуатації 427,692 тис.км .
маса об'єкта за паспортом 1460/1030 кг

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама		
2	Кузов	*Корозія боковин, знос петлів дверей*	98%
3	Двигун :	Повний знос блоку циліндрів	100%
	Карбюратор	Витікання палива крізь прокладки	100%
	Стартер	Експлуатаційний знос	99%
	Генератор	Замикання обмотки	99%
	Компрессор	-	-
4	Коробка передач	Знос шестерні першої та другої передачі	100%
5	Задній міст та карданний вал	Знос головної пари	98%
	Диски коліс	Деформація дисків коліс	99%
	Пружини	Експлуатаційний знос	100%
6	Передній міст та рульове управління	Знос сайлентблоків, деформація рульових тяг	100%
	Диски коліс	Деформація дисків	100%
	Пружини	Експлуатаційний знос	100%
	Передня вісь	-	-

7	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос сот, місць під'єднань патрубків	97%
	Пристрої	Експлуатаційний знос	100%
	Крила	Корозійний знос	100%
	Капот	Корозійний знос	99%
	Фари	Затемнення дзеркала	99%
	Акумулятор	Замикання пластин	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос місць під'єднання тормозних трубок	100%
	Амортизатори	Знос втулок, течія мастила	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Загальний знос основних вузлів, агрегатів складових частин транспортного засобу становить 99,38 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральнє за старіння, не придатний до подальшо експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії № 1809, від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:
Заступник начальника ЦПП____________________________________Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії ЦПП_______________________________________Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії віділу ведення
бухгалтерського обліку необоротних активів та
товарно-матеріальних цінностей _________________________________Горобцова Н.З.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВАЗ 2107

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AX1593BE	XTA210700W1099556	2000200110004703	105100	1997	11.1997	1772,00	1772,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	376,16	216,00	592,16

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталів ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,723	3700,00	2601,10	-	2601,10

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2008,94 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП М.В.Полєшко
Начальник відділу економіки та фінансів А.В.Старицька

27.05.2020р.

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
АТ «Укрпошта»
«30» 03 2020 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА»
УКРПОШТА
ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
22721970

UA

УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	AX1593BE
Рік випуску Date of first registration	B	1997
Дата реєстрації Date of registration	I	10.08.2010
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ЗКПО 21560045 УДППЗ "УКРПОШТА"
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	UDPPZ "UKRPOSHTA"
Адреса Address	C.1.3	
Регіон		ХАРКІВСЬКА
Район		М.ХАРКІВ
Населений пункт		ЛЕНІНСЬКИЙ
Вулиця, будинок, квартира		ПРОВ.ДИНАМІЧНИЙ, 1
Власність Ownership	C.4	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВ.Р-Н, ХРЕЩАТИК, 2
Дійсне до Period of validity	H	

ВРЕР [illegible]
ГУМВС [illegible] ХАРКІВ

CAA856045

Олійнику

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
АТ «Укрпошта»
«30» 03 2020 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА»
УКРПОШТА
ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
22721970

Марка Make	D.1	ВАЗ
Модель Type	D.2	2107
Тип Commercial description	D.3	ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	XTA210700W1099556
Повна маса Maximum mass	F.1	1460
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1030
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1452
Тип пального Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	СИНІЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	5
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

Особливі відмітки
ЗАМ.СВ-ВА АХС067259 07.11.07
МРЕВ М.Х-В, СПЕЦІАЛІЗОВАНА,
БЕЗПЕКА РУХУ

CAA856045 № 856045 ТОВ "Знак" Консорціуму "ЄДАПС" Зам. 0032-2009.01.


AX 1593 BE

AX 1593 BE