

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«21»серпня 2020 р.

АКТ № 141
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«21» серпня 2020 р.

м. Харків

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3962 реєстраційний номер 30249ХА
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишкові термін експлуатац ї згідно з даними обліку, міс
30249ХА	S0036195	2000200110004776	105100	1995	05.03.1996	12700,00	12700,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 640,057 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2690/1870 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, тріщини несучих частин та кронштейнів	100%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія полів, корозія колісних арок , стойок в районі кріплення дверей	100%
3	Двигун:	Знос шатунів і вкладишів, занижена компресія у циліндрах, стук КШМ	96%
	Стартер	Замикання обмотки, знос щіток	100%
	Генератор	Замикання діодного моста та знос якоря	99%
	Компресор		
	турбокомпресор		
4	Карбюратор	Деформація дросельної заслонки, зрив різьби жиклерів	98%
	Коробка передач	Знос шестерні першої та другої передач, шум підшипників, фізичний знос деталей	99%
	Задній міст	Знос головної пари	99%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
5	амортизатори	Експлуатаційний знос	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	Знос підшипників ступить, знос вала прямої передачі, знос шестерні вмикання переднього моста	99%
	Диски коліс	Деформація гнізд кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос листів	99%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	98%
8	фургон	Експлуатаційний знос	97%
	Радіатор	Корозійний знос сот	98%
	електропристрої	Замикання електропроводки	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Головний гальмовий циліндр	Виробітка робочої поверхні, знос манжетів	99%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:

фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-98,8% (вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції : Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Старший майстер з ремонту автомобілів

Інженер 1 категорії ЦПП

Полешко М.В.

Левченко О.О.

Болотова Л.Г.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3962

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30249ХА	S0036195	2000200110004776	105100	1995	05.03.1996	12700,00	12700,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,273	3700,00	4710,10	-	4710,10

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3633,78 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

03.09.2020р.

М.В.Полешко

А.В.Старицька

С ВЛАСНИК
21560045
УЗЛПЗ "УКРПОШТА"
UDPPZ "UKRPOSHTA"

С АДРЕСА

Область ХАРКІВСЬКА

Район

ЛЕНІНОВСЬКИЙ

Нас. пункт

ХАРКІВ

Вулиця

ПР. В. ДИНАМІЧНИЙ

1

Будинок

кв.

Вид

Датум

М.П.

ХАРКІВ

2003

ХАА 073544 Р.

Держак ПК "Укрпошта" Зам. 23037, 2002

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

А Реєстраційний № 30249XH
D Марка УАЗ 3962
Модель
В Рік випуску 1995
Колір СІРИЙ
E Шасі (кузов, рама, коляска) № Ш. Х1139620060036195
Тип ТЗ ВАНТАЖ-ФУРГОН
F Повна маса 2690 kg
G Маса без навантаження 1870 kg
Об'єм двигуна V- 2445
Особливі відмітки Ст.С/Р:ХАС072495 05.03.96
ЗМ СВ-ВА ВЛАСН.ВЕРХЗНАКІВ
МР.АДР.М ХИВ ХРЕМАТИК 22

ХАС № 640494

згідно з оригіналом

нагачивши



Поліченко М.В.

05/01/2011 03:23 AM



05/01/2011 03:23 AM

302-49 XA

