

Додаток 3

до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
« 08 » 09 2020р.

АКТ № 62
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 01 » 09 2020 р.

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3741 АА9914РК
який знаходиться у підзвіті Вербицького В.І.

М. Суми

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знищення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн..	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА9914РК	XJT37410040400887	1800200410002491	105100	2004	05.11.2004	24765,00	24765,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 381,6 тис. км
маса об'єкта за паспортом 2850/1720 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія, тріщини, деформація	4
2	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	96
3	Двигун	Підтікання мастила, зношення порш. групи, зношення постелі кол. валу, тріщини блоку	98
	Стартер	Замикання обмоток ротору	100
	Генератор	Замикання обмоток статора	100
	Компресор	-	100
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Підтікання палива, фізичне зношення жиклерів, повітряної заслінки, насоса прискорення	-
4	Коробка передач	Зношення підшипників та шестерень, первин. та вторинних валів, тріщини корпусу, підтікання мастила	98
			100

5	Задній міст	Корозія, деформація, зношення головної пари сателітів та на півосей.	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини	92
	Ресори	Тріщини 1,2, листів,	94
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, знос штоку	100
6	Передній міст	Тріщини посадкових місць шворня, деформація, зношення головної пари сателітів та на півосей	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів	88
	Ресори	Тріщини листів, експлуатаційний знос	100
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, знос штоку	98
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Тріщини рульової колонки, зношення. черв. пари	100
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	100
	Електропристрої	Замкнення	93
	Фари	Корозія корпусу та рефлектора	98
	Головний гальмовий циліндр	Тріщини корпусу. зношення манжетів та поршня	100
	Акумуляторна батарея	Сульфітація пластин	100
9	Автошини	Зношення протектору	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97,8% Висновки та пропозиції:

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії



О.І. Федорченко



Г.І. Івашенко



І.В. Савіна

м. Суми

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3741, АА9914РК

«09» жовтня 2020 року

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн..	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА9914РК	ХТТ 37410040400887	1800200410002491	105100	2004	05.11.2004	24 765.00	24 765.00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу


Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	480,00	328,20	808,20

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,28	3000,00	3840,00	0,00	3840,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **3031,80** грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕтФ СД АТ «Укрпошта»:



Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:



Федорченко І. О.

Make
 Model
 Type
 Commercial description
 Vehicle identification number
 Gross mass
 Maximum mass
 Mass of the vehicle in service
 Category
 Vehicle category
 Capacity
 Type of fuel
 Color of the vehicle
 Number of seats
 Number of seats including the driver's seat
 Number of standing places

D.1 UA3
 D.2 3741
 D.3 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ
 ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
 E ХТТ37410040400887
 F.1 37410040215093 37410040421845
 F.2 2850
 G 1720
 J B
 P.1 2445
 P.2 S
 R СІРИЙ
 S.1 2
 S.2

CXM № 280064/Зам.17-3180 PC Ukraine 01.2017

CXM 280064

UA
 УКРАЇНА
 UKRAINE
 СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
 ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 REGISTRATION CERTIFICATE
 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

AA9914PK
 08.10.2009
 27.04.2017
 2004
 ПАТ "УКРПОШТА"
 JSC "UKRPOSHTA"
 М. КИЇВ
 М. КИЇВ
 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
 вул. ХРЕЩАТИК 22
 а є власником

Центр 5045
 ТБС 5045

CXM 280064

UA
 УКРАЇНА
 UKRAINE
 СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
 ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 REGISTRATION CERTIFICATE
 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

AA9914PK
 08.10.2009
 27.04.2017
 2004
 ПАТ "УКРПОШТА"
 JSC "UKRPOSHTA"
 М. КИЇВ
 М. КИЇВ
 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
 вул. ХРЕЩАТИК 22
 а є власником

Центр 5045
 ТБС 5045

UA
 УКРАЇНА
 UKRAINE
 СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
 ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 REGISTRATION CERTIFICATE
 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

AA9914PK
 08.10.2009
 27.04.2017
 2004
 ПАТ "УКРПОШТА"
 JSC "UKRPOSHTA"
 М. КИЇВ
 М. КИЇВ
 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
 вул. ХРЕЩАТИК 22
 а є власником

Центр 5045
 ТБС 5045

