

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
« 01 » 09 2020р.

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних
транспортних засобів АТ «Укрпошта»

АКТ № 10
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 01 » 09 2020 р.

М. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ВАЗ 21061 ВМ7521АЕ
який знаходиться у підвізці Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ7521АЕ	ХТА210610S3470076	1800199510002488	105100	1995	01.01.1995	2633,00	2633,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 129,5 тис. км
маса об'єкта за паспортом(повна/без навантаження) 1445/1020 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1.	Рама	-	-
2.	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	98
3.	Двигун	Підтікання мастила, зношення порш. групи, руйнування постелей підш. кол. валу, фізичне зношення	100
	Стартер	Замикання обмоток	100
	Генератор	Замикання обмоток	100
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичне зношення, зношення жиклерів, насоса прискорення, тріщини поплавкової камери та поплавка, заслінки акселератора	98
4	Коробка передач	Зношення підшипників, шестерен	92

5	Задній міст	Фізичне зношення, корозія, деформація, зношення головної пари, диференціала	97
	Диски коліс	Деформація, тріщини, фізичне зношення	100
	Пружини	Корозія, фізичне зношення	95
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, деформація штоків	100
		-	-
6	Передній міст	Деформація, тріщини отворів, фізичне зношення	94
	Диски коліс	Корозія, фізичне зношення	95
	Пружини	Фізичне зношення, витікання мастила, деформація штоків	97
	Амортизатори	Деформація ричагів та рульових тяг, зношення шарових опор, зношення наконечників рульових тяг	94
	Передня вісь	Тріщини корпусу, фізичний знос	98
7	Механізм рульового управління		-
	Фургон	Корозія, руйнування сот	100
	Радіатор	Замкнення	100
	Електропристрої	Корозія корпусу та рефлектора	96
	Фари	Сульфатація пластин	100
8	Акумуляторна батарея	Тріщини корпусу, зношення манжетів та поршня	100
	Головний гальмовий циліндр	На протязі значного простою автомобіля, автошини прийшли в непридатний експлуатаційний стан	100
	Автошини		100
9			

Висновки та пропозиції комісії:

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97,8% Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії

О.І. Федорченко

Г.І. Іващенко

І.В. Савіна

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **ВАЗ 21061, ВМ7521АЕ**

«09» жовтня 2020 року

м. Суми

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ7521АЕ	ХТА210610S3470076	1800199510002488	105100	1995	01.01.1995	2633,00	2633,00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	306,00	214,20	520,20

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,816	3000,00	2448,00	0,00	2448,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **1927,80 грн.**, буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕтФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

Марка Make	D.1	BA3
Модель Type	D.2	21061
Тип Commercial description	D.3	легковий седан-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	ХТА210610S3470076
Повна маса Maximum mass	F.1	1445
Маса для навантаження Mass of the vehicle in service	G	
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм палива Capacity	P.1	1450
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	червоний
Кількість сидінь, місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	5
Кількість стоянок Number of standing places	S.2	

Особливі відмітки
Акт прийм. передачі, св.
СІС147512 від 18.04.2000 Суми

BMC012914 СРБ № 766729 ТОВ "Зіж" Конкордіуму "СДАПС" від 02.04.04, 7807.

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BM7521AE	
Рік випуску Date of first registration	B	1995	
Дата реєстрації Date of registration	I	03.05.2007	
Приймище або організація Supplier of company	C.1.1	"УКРПОШТА" УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖ.	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	ПІДПРИЄМСТВО	
Адреса Address	C.1.3	"UKRPOSHTA" UKRAINSKE DERZH.	
Район Region		Сумська	
Населений пункт Settlement		м.Суми	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, flat		Ковпаківський	
Власність Ownership	C.4	Білопільське шосе, 36	
Дієвий до Period of validity	H		

РЕГ-1-го МРВ ДАІ при УМВС
України в Сумській області

BMC012914

