

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
« 08 » 09 2020р.

АКТ № 58
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 08 » 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ГАЗ 2705 ВМ7413АЕ
який знаходиться у підвізці Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн..	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ7413АЕ	XTH270500T0008793	1800199710002460	105100	1996	01.01.1997	5166,00	5166,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 605.3 тис. км
маса об'єкта за паспортом 3500/2050 кг

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Тріщини, деформація	98
2	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	97
	Кабіна	Корозія, тріщини, деформація	95
3	Двигун	Підтікання мастила, знос поршневої групи	100
	Стартер	Замикання обмоток ротору	100
	Генератор	Замикання обмоток статора	100
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Підтікання палива, фізичне зношення жиклерів, повітряної заслінки, насоса прискорення	100
4	Коробка передач	Зношення підшипників та шестерень, первин. та вторинних валів, тріщини корпусу, підтікання мастила	100

5	Задній міст	Корозія, деформація, зношення головної пари сателітів та на півосей.	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини	96
	Ресори	Тріщини 1,2, листів,	100
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, знос штоку	100
	Передній міст	-	-
6	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів	86
	Ресори	Тріщини листів, експлуатаційний знос	100
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, знос штоку	98
	Передня вісь	Тріщини посадкових місць шворня, деформація	95
	Механізм рульового управління	Тріщини рульової колонки, зношення. черв. пари	100
7	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	100
	Електропристрої	Замкнення	94
	Фари	Корозія корпусу та рефлектора	98
	Головний гальмовий циліндр	Тріщини корпусу, зношення манжетів та поршня	100
8	Акумуляторна батарея	Сульфітація пластин	100
	Автошини	На протязі значного простою автомобіля, автошини прийшли в непридатний експлуатаційний стан	100
9			

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,1%

Висновки та пропозиції:

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії





О.І. Федорченко

Г.І. Івашенко

І.В. Савіна

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 2705 ВМ7413АЕ

«09» жовтня 2020 року

м. Суми

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ7413АЕ	X1H1270500T0008793	1800199710002460	105100	1996	01.01.1997	5166,00	5166,00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	615,00	361,00	976,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,64	3000,00	4920,00	0,00	4920,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **3944,00** грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕтФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

Марка Make	D.1	ГАЗ
Модель Model	D.2	2705 ЗНГ
Тип Commercial description	D.3	фургон малотонажний-В
Номер (код) кузова, рами Vehicle identification number	E	ХТН270500Т0008793
Повна маса Maximum mass	F.1	3500
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	2050
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2446
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин або газ
Колір Colour of the vehicle	R	сірий
Кількість сидінь, місць з місцями для сидіння включаючи водія і пасажирів Number of seats including the driver's seat	S.1	3
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

Особливі відмітки
ГБО-ЗНГ-1. ВМС012211 27.04.2007
Суми, спеціалізований

BMC 069749

УКРАЇНА УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICATE OF IMMATRICULATION	
Реєстраційний номер Registration number Р/н вказується Date of first registration Дата реєстрації Date of registration Прізвище або організація Surname or company Ім'я та по батькові Given name(s) Адреса Address Район Region Населений пункт Settlement Власник Ownership Термін дії Period of validity	А В І С.1.1 С.1.2 С.1.3 С.4 Н	BM7413AE 1996 10.09.2009 "УКРПОШТА" УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖ. "UKRPOSHTA" UKRAINSKE DERZH. РІДПРИЄМСТ Сумське м. Суми Кошарівський БІЛОПІЛЬСЬКЕ шосе, 36	Сумський відділ РЕР УДАІ УНІС Україна в Сумській області
Висхідний трицифровий номер Ascending three-digit number BMC 069749			

