

Додаток 2
до Порядку списання транспортних
засобів акціонерного товариства
«Укрпошта»

Львівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва)
«15» 11 2019 р.

АКТ № 64
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«15» 11 2019 р.

м. Львів

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «24» жовтня 2019 р. № 645
провела огляд МАЗ-437041

який знаходиться у підзвіті Лелета Бориса Івановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВС 3956 АР	Y3M437041 60003472	1300200610 003914	105100/	2006	15.09.2006	3 024,00	3 024,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 582,933 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 10100/5450 кг

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Деформація і корозія поперечини, місць кріплення кузова до рами	96%
2	Кузов	Корозія кронштейнів, фіксаторів дверей, поверхні капоту. Вихід з ладу механізмів, замків дверей. Тріщини деталей несучої конструкції, крил та підніжок, значне пошкодження антикорозійного та лакофарбного покриття.	97%
3	Двигун :	Прогорання циліндрів та клапанів, знос та вихід з ладу вкладишів корінних підшипників, шатунів. Тріщини кришок картеру, корінних підшипників.	85%
	Стартер	Замикання обмоток тягового реле, руйнування зубців вінця маховика, фізичний знос деталей.	97%
	Генератор	Обрив обмотки статора, деформація валу ротора, механічна виробітка деталей	96%

	Коробка передач	Максимальний знос проміжного валу, тріщина корпусу переднього картеру, знос зубців шестерен, гольчатих підшипників, штоків переключення передач..	85%
4	Задній міст та карданний вал	Деформація шарнірів карданної передачі, шийки валу, ковзаючої вилки. Потребує заміни сателіту, хрестовин, головної пари, підшипників	83%
5	Диски коліс	Відсутність можливості центрування, корозія отворів кріплення.	97%
	Задня підвіска	Фізичний знос та тріщини листів ресор, корозія елементів кріплення.	96%
	Передня підвіска	Деформація, знос шкворнів та втулок, деформація балки та цапф ступиць. Максимальний фізичний знос та тріщини листів ресор, шкворнів.	98%
6	Диски коліс	Знос отворів кріплення, деформація ободів. Відсутність можливості центрування	94%
	Механізм рульово-го управління	Фізичний знос шестерень, підшипників та важелів рульової трапеції..	95%
	Інші прилади:		
7	Автофургон	Корозія, деформація.	98%
	Радіатор	Вихід з ладу термостата. Повна розгерметизація бачків, корозія отворів, горловини.	97%
	Панель приладів	Замикання та вихід з ладу вольтметра, тахометра, вказівника тиску олива. Вихід з ладу вентилятора та системи опалення.	96%
	Акумулятор	Закінчення строку служби	100%
	Амортизатори	Тріщини корпусу, деформація та корозія робочої поверхні штоку	95%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 94.4 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.


Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.



Голова комісії :

Члени комісії :

Начальник ДС  Яртись Р.В.
посада підпис ПІБ

Пров. інженер  Чухрай Ю.З.
посада підпис ПІБ

Заст. начальника ЦПП  Соловій А.М.
посада підпис ПІБ



УКРАЇНА UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BC3956AP	
Рік випуску Date of first registration	B	2006	
Дата реєстрації Date of registration	I	04.12.2008	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ЗКПО 21560045 "УКРПОШТА" УКРАЇНСЬКЕ	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	"UKRPOSHTA" UKRAINS'KE DP POSHTOVOYE	
Адреса Address	C.1.3	ОЗВ'ЯЗКУ	
Регіон Region	C.4	Львівська	
Населений пункт Settlement		М. Львів	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment		Запізничний	
Власність Ownership		Городоцька, 284	
Дієвість Period of validity	H	Львівський відділ РЕЄСТРАЦІЙНО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДАІ	

BCC093124

Марка Make	D.1	MAZ
Моделі Type	D.2	437041-280
Тип	D.3	ФУРГОН-С
Commercial description	E	Y3M43704160003472
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	F.1	10100
Повна маса Maximum mass	G	5450
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	J	
Категорія Vehicle category	P.1	4750
Об'єм двигуна Capacity	P.3	Дизельне паливо
Тип пального Type of fuel	R	ЖОВТИЙ
Колір Colour of the vehicle	S.1	2 Особливі відмітки ЗАМІНА ТП BCC007538 260906 ЛЬВ ІВ-СПЕЦІАЛІЗОВАНА УКРПОШТА
Кількість сидінь місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.2	
Кількість стоячих місць Number of standing places		

BCC093124

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу МАЗ-437041

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВС 3956AP	Y3M43704160003472	1300200610003914	105100/	2006	15.09.2006	3 024,00	3 024,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	580,00	220,00	800,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
3,7	3200,00	11840,00	-	11840,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 11040,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Лелет Б.І.

Начальник ВЕФ

Кузьо І.Г.

26 листопада 2019 р.