

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « 28 » 08 2020 р.									
АКТ № 21 обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« 28 » 08 20 20 р. м. Дніпро									
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля VW -Т4 АЕ 6426 СІ , (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті Черкас А.В. (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ6426СІ	WV2ZZZ70ZNH059269	0300199710004995	105100	1992	01.05.1997	2218	2218	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 338,126 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2700 кг // 1500 кг


№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	корозія арок колес (передніх та задніх), підлоги вантажного відділення , корозія боковин	99%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку	100%
	Стартер	перегорання обмотки статора, якоря та втягуючого реле статора	99%
	Генератор	перегорання обмотки статора	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	Знос плунжерних пар	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників	100%
5	Задній міст	Деформація	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%

6	Передній міст	тріщини, корозія та вигин передньої балки, розбиті посадочні місця кріплення важіля (прайвий, лівий), знос сайлентблоків	99%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму, розбиті гнізда під підшипники	98%
8	Фургон	Корозійний знос	
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%


Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%	
(вказати, що саме не відповідає)	
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню	
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ	
(перелік технічної документації по об'єкту)	

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)


(підпис)


В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)


(підпис)

А/В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)


(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 16 березня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
VW-T4	AE6426CI	WV2ZZZ70ZNH059269	0300199710004995	105100	1992	01.05.1997	2218	2218	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
0,9	2500,00	2250,00	0.00	2250,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1983.00 грн.. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП
Заступник
Начальник БЕФ




О.В. Макуха

М.В. Блінова

UA

УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер
Registration number
Рег. номер
Date of first registration
Дата реєстрації
Привласнює або організація
Surname of company
Ім'я та по батькові
Given name(s)
Адреса
Address
Регіон
Region
Навчальний пункт
Vuzkca, Будівля, квартира
Ownership
Власність
Діє до
Period of validity

A
B
I
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.4
H

AE6426CI
1992
11.06.2008 р.
УДППЗ УКРПОШТА
UDPPZ UKRPOSHTA
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ЖОВТНЕВИЙ
В. ДУБІНА 10
М. КИЇВ В. КРЕЩАТИК буд. 22

Дніськ ВРЕР-1
ДАІ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

AEC232795

Марка
Make
Модель
Type
Тип
Commercial description
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number
Точна маса
Maximum mass
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
Категорія
Vehicle category
Об'єм двигуна
Capacity
Тип палива
Type of fuel
Колір
Colour of the vehicle
Кількість сидінь
Number of seats
including the driver's seat
Кількість стоячих місць
Number of standing places

D.1
D.2
D.3
E
F.1
G
J
P.1
P.3
R
S.1
S.2

VOLKSWAGEN
VW
Фургон малотонажний-В
VIN - WV2ZZZ70ZHN4059269
WV2ZZZ70ZHN4059269
2700
1500
2500
ЖОВТИЙ
Особливий відміток
ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА Н ЯАА429351 від
17.06.99 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
СИЛЬО-ЖОВТА СМІТА

AEC232795

