

Зумська дирекція АТ «Укрпошта»
«03» 09 2020р.

АКТ № 29

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«03» 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ИЖ 27156 BM9382AC
який знаходиться у підвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BM9382AC	ХТК271560S0012744	1800199510002464	105100	1995	14.07.1995	2558,00	2558,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 340.3тис. км
маса об'єкта за паспортом 1590/1095 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1.	Рама	-	-
2.	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	94
3.	Двигун	Підтікання мастила, зношення порш. групи, руйнування постелі під. кол. валу, фізичне зношення	100
	Стартер	Замикання обмоток	100
	Генератор	Замикання обмоток	98
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичне зношення, зношення жиклерів, насоси прискорення, тріщини поплавкової камери та поплавка, заслінки акселератора	94
4	Коробка передач	Зношення посадочних місць підшипників? Підшипників, шестерень, тріщин корпусу, підтікання мастила	100


5	Задній міст	Фізичне зношення, корозія деформація	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини, фізичне зношення	95
	Ресори	Руйнування листів	100
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила	97
	Передній міст	-	-
	Рульове управління	Фізичне зношення, деформація	100
6	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів, фізичне зношення	100
	Пружини	Фізичне зношення	97
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила	95
	Передня вісь	Зношення шарових опор, наконечників рулевих тяг, деформація ричагів	98
7	Механізм рульового управління	Передньої підвіски, фізичне зношення	
	Фургон	Фізичне зношення, руйнування	98
	Радіатор	-	-
8	Електропристрої	Корозія, руйнування сот	100
	Фари	Замкнення	100
	Акумулятор	Корозія рефлектора	95
	Головний гальмовий циліндр	Сульфітація пластин	100
9	Автошини	Тріщини корпусу, зношення манжетів та поршня	89
		На протязі значного простою автомобіля, автошини прийшли в непридатний експлуатаційний стан	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97,7% Висновки та пропозиції:

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП
Старший механік ЦПП
Технік з обліку 2 категорії


О.І. Федорченко

Г.І. Івашенко

І.В. Савіна

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **ИЖ 27156, VM9382AC**

«09»жовтня 2020 року

м. Суми

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
VM9382AC	XTK271560S0012744	1800199510002464	105100	1995	14.07.1995	2558,00	2558,00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	328,50	214,20	542,70

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,876	3000,00	2628,00	0,00	2628,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **2085,30** грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕтФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

Марка Make	D.1 ИЖ
Модель Type	D.2 27156 ЗНГ
Тип Type	D.3 фургон малотонажний-В
Коммерційний опис Commercial description	E ХТК271560S0012744
Номер (шасі, кузова, рами) Vehicle identification number	F.1 1590
Повна маса Maximum mass	G 0
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	J
Категорія Category	P.1 1490
Об'єм двигуна Capacity	P.3 Бензин або газ
Тип паливного Type of fuel	R жовтий
Колір Colour of the vehicle	S.1 2 Особливі відмітки ГБО-ЗНГ-1 ВМС003665 Суми, спеціалізований
Кількість сидінь (включаючи місце водія) Number of seats including the driver's seat	S.2
Кількість стоячих місць Number of standing places	

BMC 069236 ПП № 912529 ТОВ "Знак" Харківщина "СДАПС" тел. 046-200362

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
UA	
Регістраційний номер Registration number	A BM9382AC
Рік випуску Year of issue	B 1995
Дата реєстрації Date of registration	I 27.08.2009
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1 "УКРПОШТА" УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖ. "UKRPOSHTA" UKRAINSKE DERZH.
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2 PIDPRYEMST
Адреса Address	C.1.3
Район Region	Сумська м.Суми
Населений пункт Settlement	Ковпаківський Білопільський ш-х, 36
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	C.4
Власність Ownership	H
Дієзнос по Period of validity	

BMC 069236

Сумський відділ РЕР УДАІ
УМВС України
в Сумській області

