

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»
14 серпня 2020 р.

АКТ № 49
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

14 серпня 2020 р. м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля КАМАЗ 53212, державний реєстраційний номер АА1556РТ

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірини Петрівни

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1556РТ	ХТС53212АХ2117916	2300200010002800	105100	1999	01.2000	84785.00	84785.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 685.6 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 15305/5400 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Природня корозія рами, природній знос	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія порогів, арок, днища	99%
3	Двигун	Знос КШМ, значна витрата масла, низька компресія циліндрів	99%
	Стартер	При заведенні підклинює стартер	99%
	Генератор	Знос посадочних місць підшипників	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	Люфт крильчатки, бере масло	
	Карбюратор	Недостатній тиск палива на форсунках, підвищена димність двигуна	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, значний знос шестерень, синхронізаторів, підвищений шум при роботі, не вмикає 3 передача	99%
5	Задній міст	Люфт хвостовика, підвищений люфт шестерень редуктора, тріщина корпусу середнього моста	98%
	Диски коліс	Розбалансування, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, природний знос,	98%
	Амортизатори	Знос поршня, втрата амортизаційних властивостей	99%
6	Передній міст	Знос шкворнів, люфт в цапфі	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина підкорінного листа	99%
	Амортизатори	Знос поршня, втрата амортизаційних властивостей	99%
	Передня вісь	Знос шкворнів, люфт в цапфі	99%
7	Механізм рульового управління	Знос корпусу, люфт вала сошки, люфт кінцевиків, підтікання рідини з ГУРа	99%
8	Фургон	Корозія, тріщини, природний знос поперечин	99%
	Радіатор	Корозія сот, накип в сотах	99%
	Електропристрої	Помутніння скла, знос механічних частин приладів	99%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні, помутніння скла	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозія поверхні циліндра, підклинювання поршня, не працює підсилювач гальм , витік повітря	99%
	Акумуляторна батарея	Списано	
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об’єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

- Додатки:
- 1. фото,
 - 2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП
Провідний інженер
Майстер з ремонту транспорту

Козоріз І.П.
Яценко Ф.П.
Матуся М.І.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу КАМАЗ 53212

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1556PT	ХТС53212АХ 2117916	230020001 0002800	105100	1999	01.2000	84785.00	84785.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	700,00	-	700,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
3,510	2800,00	9828,00	-	9828,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 9128,00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

14 серпня 2020 р.




Козоріз І.П.

Стадник Л.В.

	УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AA1586PT	
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	10.02.2009	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	11.05.2017	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	1999	
Примітка або організація Business or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOшта"	
Місто/район/область City/region/oblast	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Над. вулиці Вул., вулиця, № Address	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22 в с. ВЛАСНИКОМ	Центр Т141 TSC T141
Період дії Period of validity	H		

CXM 370775

Марка Model	D.1	КАМАЗ	
Тип Type	D.2	53212	
Спеціалізація Specialization	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН	
Ідентифікаційний номер (VIN) Vehicle identification number	E	ХТС63212АХ2117816	
Повна вага Maximum mass	F.1	15305	
Вага без навантаження Mass of the vehicle in service	G	5400	
Категорія Vehicle category	J	C	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	10850	
Тип палива Type of fuel	P.2	D	
Колір Color of the vehicle	R	СІРИЙ	
Кількість сидінь Number of seats	S.1	3	Особливості: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
Кількість стоянок Number of standing places	S.2		

CXM 370775

CXM № 370775 Зам. 37-3211 PC, Ukraine 02.2017

ПОШТА

УКРАЇНА

КАМАЗ

UA AA 1556 PT



