

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу
«Списання непридатних
транспортних засобів»
АТ «Укрпошта»

Житомирська дирекція АТ «Укрпошта»
19 серпня 2020 р.

АКТ № 23
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

19 серпня 2020 р.

м. Житомир

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3909, який знаходиться у підзвіті механіка групи експлуатації транспорту м.Коростень Лашука М.Л.

Державний Номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна Вартість, грн	Сума зносу та знецінення	Залишкова вартість	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
1677 ЮА	Y0031015	050020011 0002701	105100	2000	01.2001	26227	26227	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

Пробіг з початку експлуатації 526.890 тис. км.

Маса об'єкта за паспортом 2820/1820 кг.

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1.	Рама	Навскрізна корозія, тріщини, порушення щільності заклепок кронштейнів кріплення агрегатів	93%
2.	Кузов (кабіна)	Деформація кузова. Навскрізна корозія боковин та кузова	92%
3.	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку, знос паливного насоса, форсунок	93%
	Стартер	Знос якоря, привода стартера,	96%
	Генератор	Знос якоря, щіткового механізму	97%
4.	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, шестерень, валів	98%
5.	Задній міст	Знос редуктора моста, напіввісей	91%
	Диски коліс	Тріщини диску, деформація, зно посадочних місць	91%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%

	Амортизатори	Знос втулок, повний знос штоку	92%
6.	Передній міст	Знос сайлетблоків, корозія ричагів, знос напввісей	97%
	Диски коліс	Спрацьовані гнізда кріплення, деформація дисків, корозія	95%
	Ресори(пружини)	Експлуатаційний знос	97%
	Амортизатори	Знос штоку, знос втулок	
7.	Механізм рульового управління	Знос рульової рейки, рульових наконечників	98%
8.	Радіатор	Корозійний знос сот радіатора. не підлягає ремонту	92%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, руйнування ізоляції	91%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщини	91%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація пластин, віковий знос	100%
9.	Автошини	Протектор спрацьований повністю, не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	93%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 94,6%.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. ТЕО
2. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Виконавець з БДР

Провідний інженер ЦПП

Лисак В.С.

Комісь В.В.

Ісько А.А.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний Номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна Вартість, грн	Сума зносу та знецінення	Залишкова вартість	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
1677 IOA	Y0031015	050020011 0002701	105100	2000	01.2001	26227	26227	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	650,00	150,00	800,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,274	2950,00	3758,30	-	2958,3

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2958,30 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

19 серпня 2020 р.

Лисак В.С.

Пустовойт О.В.

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний №

Марка

Модель

Рік випуску

Колір

Двигун №

Шасі (рама) №

Кузов (коляска) №

Тип ТЗ

Повна маса

Особливі відмітки

ІОС № 170718

ІОС № 170718

ВЛАСНИК

1230404483

УДПЗ "УКРПОШТА" КОРПОРА
ЦІЯ ВУЛОД ЗВ'ЯЗКУ

УДПЗ "УКРПОШТА" КОРПОРА
ЦІЯ ВУЛОД ЗВ'ЯЗКУ

АДРЕСА:

Область
Район
Нас. пункт
Вулиця
Будинок

ЖИТОМИРСЬКА
КОЛОСТЕНЬ
КОЛОСТЕНЬ
ШАТРИШАНСЬКА
кор. кв.

Видано

Начальник РЕГ ДАІ

М.П.



» ВАА 10539319

Держзнак.ПК "Україна".Зам. 7-3668.199

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 1577 TOB
Марка VAZ 3909
Модель
Рік випуску 2000
Колір
Двигун № СІРІЙ
Шасі (рама) № Y0032479
Кузов (коляска) № Y0030156
Тип ТЗ ІТАЖНИЙ
Повна маса ВАНТАЖОВЕДІЖИР
Особливі відмітки Д-РАУ Д-РАУ

ІОС № 170718

-Y003 1015
B.E. Ivanov



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ФОП Недашківський Олександр
Сергійович

Недашківський О. С.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора
Житомирської дирекції АТ
"Укрпошта"

Т.В. Прищепа



АКТ № ОУ-0000258
здачі-прийняття робіт (надання послуг)

Ми, представники Замовника АТ "Укрпошта" в особі Житомирської дирекції в особі заступника директора Прищепи Т.В., з одного боку, та представник Виконавця ФОП Недашківський Олександр Сергійович, з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) згідно договору № 1028 від 18.10.2019 р.:

Ремонт заднього моста автомобіля ГАЗ 3302	- 1 шт	625.00 грн	(сума без ПДВ)
Ремонт ГБЦ автомобіля ГАЗ 3302	- 1 шт	450.00 грн	(сума без ПДВ)
Шліфування ГБЦ автомобіля ГАЗ 3302	- 1 шт	400.00 грн	(сума без ПДВ)
Діагностика ходової частини автомобіля ГАЗ 3110	- 1 шт	100.00 грн	(сума без ПДВ)
Ремонт патрубків автомобіля VW Caddy 2010 р.в.	- 1 шт	375.00 грн	(сума без ПДВ)
Чистка сажевого фільтра автомобіля VW Caddy 2010 р.в.	- 1 шт	4'416.67 грн	(сума без ПДВ)

Загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ 6'366.67 грн (Шість тисяч триста шістьдесят шість гривень 67 копійок), ПДВ 20 % - 1'273.33 грн, Загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ 7'640.00 грн (Сім тисяч шістьсот сорок гривень 00 копійок)

Сторони претензій одна до одної не мають.

місце складання: м.Житомир

Від Виконавця*

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

28 Жовтня 2019 р.
ФОП Недашківський Олександр Сергійович
ЄДРПОУ 3271621919 тел (0412) 425-917
Р/р UA963510050000026004339744300 (застар.
26004339744300, МФО 351005) в АТ
"УКРСИББАНК"
ІПН 3271621919, номер свідоцтва 200130333

Адреса пров. 3-й Фруктовий, 3, кв. 2, м.
Житомир. 10001



Від Замовника

28 Жовтня 2019 р.

АТ "Укрпошта" в особі Житомирської дирекції
ЄДРПОУ 22046132 тел 0412-333003
ІПН 215600426655, номер свідоцтва
Адреса 10001, м. Житомир, вул. Вітрука, 1