

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва)
« 04 » 09 2020р.

АКТ № 6

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ВАЗ-21074 державний реєстраційний номер 02130МК
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог- о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залиш- ок ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
02130МК	ХТА21 0740Т0 943144	240020031 0002468	105100	1995	30.12.2003	2 596,00	2596,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 330,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 1430/1030 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозія арок коліс, порогів, сквізна корозія днища, прогини та тріщини лонжеронів	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, ГРМ, тріщина блоку	99%
	Стартер	Експлуатаційний знос, замикання обмотки, поломка якоря, корпусу	99%
	Генератор	Обрив обмотки, тріщина корпусу	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос дросельних заслінок, негерметичність, поломка корпусу	100%
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників, ізнос валів та шестерень	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, негерметичність	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення, деформовані	100%
	Ресори (пружини)	Поломка пружин	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток
6	Передній міст	Знос сайлентблоків	97%
	Диски коліс	Деформовані, тріщини	99%
	Ресори (пружини)	Втрата пружності	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, негерметичність	99%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Відсутній, Акт приймання ТЗ додається	-
	Електропристрої	Замикання електропроводки, експлуатаційний знос	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, негерметичність	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія Акту приймання ТЗ від 22.04.2019р.
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВА3-21074

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарн ий номер	Субраху нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
02130МК	ХТА21 0740Т0 943144	2400200 3100024 68	105100	1995	30.12.2003	2 596,00	2596,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	386,48	80,00	466,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,430	2800,00	1376,00	-	1376,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 909,52 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ

О.М.Білюба