



Черкаське обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації

Номер інвентаризаційної справи

3964

Реєстровий номер


ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

НА НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ

No 52/2

(призначення)


Рідзевний громадський туалет (призначення)

**ВЛАСНИК(И) ПРИМІЩЕННЯ**[illegible]

[illegible]

Технічний опис конструктивних елементів будівлю, матеріалів заощ

№ п/п	Найменування конструктивних елементів	Опис конструктивних елементів (матеріал, конструкція, оздоблення тощо)	Опис технічного стану конструктивних елементів	Питома вага в % від будівлю	Поправки	Питома вага з поправками, %	Фізичний знос, %	Середній % зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменти	бетонні	стопу 7-50см					
2	Стіни: а) без оздоблення; б) внутрішнє оздоблення; в) зовнішнє оздоблення	—						
3	Перегородки	цегляні						
4	Міжповерхові перекриття (балки, панелі, плити, заповнення, підшиття, шпукатурка)	з/б пласкі						
5	Підлога	—						
6	Дах (горіщий, суміщений): а) крокви, обрештування; б) покрівля	середісний, руйнований						
7	Вікна							
8	Двері							
9		Електрозабезпечення						
10		водопровід						
11		каналізація						
12		радіо	стара					
13		телебачення	бетонні					
14		блискавкозахист						
15		газопостачання						
16		ванна з газовими або електричними обігрівачами						
17								
18	ВСЬОГО			100				
Загальний фізичний знос будівлі								
(гр. 9) x 100 / (гр. 7) =								



ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМІЩЕННЯ

Матеріал зовнішніх стін бетонна цегла

Матеріал покриття гідроізоляція

Матеріал підлоги _____

Нежитлове приміщення (вбудовано-прибудоване) розміщене на 79 поверсі

поверхового будинку.

ЕКСПЛІКАЦІЯ

[illegible]

Висота приміщень 3,07 м.

Приміщення обладнане водопроводом, каналізацією, центральним опаленням, електроосвітленням, телефоном (потрібне підкреслити).

(інші види обладнання)