

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 р

АКТ № 26
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р.

м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля: марки ГАЗ-5312 ЗНГ

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишк ова вартість , грн.	Залишков ий термін експлуата ції згідно з даними обліку, міс.
АХ6122СЕ	1235977	2000200110004702	105100	1990	08.1990	6514,00	6514,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації 500,606 тис.км

маса об'єкта за паспортом 7850/3200 кг

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Тріщина рами	99%
2	Кузов	Корозія полу та боковин	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ	99%
	Карбюратор	Тріщина поплавкової камери, знос жиклерів	97%
	Стартер	Замикання обмотки статора, знос привода, щітки	99%
	Генератор	Замикання обмотки, знос якоря	97%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос первинного та вторинного валу.	97%
5	Задній міст та карданний вал	Знос головної пари, та напіввісей	98%
	Диски коліс	Тріщина диска	97%
	Ресори	Експлуатаційний знос	99%
6	Передній міст та рульове управління	-	-
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	98%
	Ресори	Експлуатаційний знос	98%

	Передня вісь	Знос балки (не можливо записувати шкворня)	99%
	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	99%
7	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	98%
	Пристрої	Замикання електропроводки	98%
	Крила і підніжки	Корозійний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Акумулятор	Осипання активної маси, замикання пластин	100%
	Амортизатори	Знос манжетів, знос штоку	98%
	Головний гальмовий циліндр	Деформація робочої поверхні	99%
8	Шини	Повний знос протектора	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Загальний знос основних вузлів, агрегатів складових частин транспортного засобу становить 98,4 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.


Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії № 1809, від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник начальника ЦПП  Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії ЦПП  Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії відділу ведення

бухгалтерського обліку необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей  Горобцова Н.З.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ-5312 ЗНГ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AX6122CE	1235977	2000200110004702	105100	1990	08.1990	6514,00	6514,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	1128,48	630,00	1758,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрух ту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2,585	3700,00	9564,50	-	9564,50

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 7806,02 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП
Начальник відділу економіки та фінансів

27.05.2020р.



М.В.Полешко
А.В.Старицька

02



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер
Registration number **A AX6122CE**
Рік випуску
Date of first registration **B 1990**
Дата реєстрації
Date of registration **I 14.07.2010**
Прізвище або організація
Surname or company **C.1.1 ЗКПО 21560045 УДППЗ "УКРПОШТА"**
Ім'я та по батькові
Given name(s) **C.1.2 UDPPZ "UKRPOSHTA"**
Адреса
Address **C.1.3 ХАРКІВСЬКА
М.ХАРКІВ
ЛЕНІНСЬКИЙ
ПРОВ.ДИНАМІЧНИЙ, 1
М.КИЇВ, ШЕВЧЕН.Р-Н, ХРЕЩАТИК, 22**
Регіон
Region
Населений пункт
Settlement point
Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment
Власність
Ownership **C.4**
Дієвість
Period of validity **H**



CAA811143

ВРЕР №1
ГУМБСУ ХАРКІВ





119

Марка
Make **D.1 ГАЗ**
Модель
Type **D.2 5312 ЗНГ**
Тип
Commercial description **D.3 ФУРГОН-С**
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number **E 1235977**
Повна маса
Maximum mass **F.1 7850**
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service **G 3200**
Категорія
Vehicle category **J**
Об'єм двигуна
Capacity **P.1 4250**
Тип пального
Type of fuel **P.3 Бензин або газ**
Колір
Colour of the vehicle **R СИНІЙ**
Кількість сидінь, місць
/ місцем водія
Number of seats
including the driver's seat **S.1 2**
Кількість стоячих місць
Number of standing places **S.2 -**



CAA811143 № 811143 ТОВ "Знак" Консорціуму "ЄДАПС" Зам. 0032-2009.01

329-56



26

26

