

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

<u>Дніпропетровська</u> дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « 28 » 08 2020 р.									
АКТ № 55 обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« 28 » 08 20 20 р.						м. <u>Дніпро</u>			
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля <u>Иж -2715 АЕ 6462 СІ</u> , (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті <u>Черкас А.В.</u> (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ6462СІ	ХТК271500Т0599069	0300199610005000	105100	1996	01.03.1996	1361	1361	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 1310,31 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1750 кг /1050 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	корозія: пороги, арки колес, лонжерони, стійки брызговики, корозія боковин	98%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвала ,знос поршневої групи	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	99%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	деформація та корозія корпусу	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу знос посадочних місць підшипників валов	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	98%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%

	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	Тріщини, корозія та вигин передньої балки	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	Корозійний знос	98%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	99%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%	
(вказати, що саме не відповідає)	
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню	
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ	
(перелік технічної документації по об'єкту)	

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)

(підпис)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)

(підпис)

А.В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)

(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 16 березня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації з даними обліку, міс
ИЖ-2715	АЕ6462СІ	ХТК271500Т0599069	0300199610005000	105100	1996	01.03.1996	1361	1361	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
0,6	2500,00	1500	0.00	1500

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1233.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Звєдунчик
Начальник БЕФ




О.В. Мауха

М.В. Блінова

W55

UA	УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регістраційний номер Registration number	A	AE6462CI
Рік випуску Date of first registration	B	1996
Дата реєстрації Date of registration	I	11.06.2008 р.
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УДППЗ УКРПОШТА
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	UDPPZ UKRPOSHTA
Адреса Address	C.1.3	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЖОВТІВШИЙ ДУБІНІНА 10
Район Region		ХРЕЩАТИК буд.22
Населений пункт Settlement		
Вулиця, будинок, квартира Ownership	C.4	Н
Власність Ownership		
Період дії Period of validity		
AEC 232810		
Дн-вське ВРЕР-1 ДАІ УМВС України в Дніпропетровській обл.		

Марка Make	D.1	ИЖ
Модель Type	D.2	2715
Тип Commercial description	D.3	ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	VIN - ХТК271500T0599069
Повна маса Maximum mass	F.1	1750
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1050
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1480
Тип палива Type of fuel	P.3	
Колір Colour of the vehicle	R	ЗЕЛЕНИЙ
Кількість сидінь місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА Н ЯАА41940 З від 20.05.99 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИ І СИНЬО-ЖОВТО-СИЯ СМУГА
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	
AEC 232810		

255



h55

