

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19» березня 2021р.

АКТ № 54
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р. м. Херсон
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 3909 д.р.н ВТ3118АК

(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті Тищенко Катерина Ігорівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова) (назва філії)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатаці і	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знеціненн я, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишкові й термін експлуатаці і згідно з даними обліку, міс.
ВТ3118АК	ХТТ390900V0007582, V0007582	2100199710 001440	105100	1997	30.07.1997	14235.93	14235.93	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації- 590,1 тис.км;
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) - 2800кг/1800 кг.

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу %
1	2	3	4
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія підлоги, крил та дверей	94
3	Двигун	Відсутній	-
	Стартер	Відсутній	-
	Генератор	Відсутній	-
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній	-
4	Коробка передач	Пошкодження корпусу	98
5	Задній міст	Випрацювання шліцевої частини карданного вала та редуктора зад. моста.	97
	Диски коліс	Деформація	98
	Ресори (пружини)	Відсутні	-
	Амортизатори	Відсутні	-
6	Передній міст	-	-

	Диски коліс	Деформація	92
	Ресори (пружини)	Відсутні	-
	Амортизатори	Відсутні	-
	Передня вісь	пошкодження	93
7	Механізм кермового управління	Знос черв'ячної пари	96
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Відсутній	-
	Електропристрої	Пошкодження	95
	Фари	Пошкодження	93
	Головний гальмівний циліндр	Відсутній	-
	Акумуляторна батарея	Відсутній	-
9	Автошина	Зношення	97

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 95,3 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.


Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ВТС № 032193
2. Фото ТЗ


Заступник директора з
операційної діяльності


Морозова Т.Ю.


Начальник ЦПП
Начальник відділу ведення
обліку НА та ТМЦ
Провідний фахівець групи
поштової безпеки


Тищенко К.І.


Шльонська Л.Д.


Гаврилов О.М.

Начальник ВЕФ


Ляшенко С.Ю.

Інженер з транспорту ЦПП


Фільчакова Ю.М.

ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909 станом на 19.03.2021 року

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВТ3118АК	ХТТ390900V0007582, V0007582	2100199710001440	105100	1997	30.07.1997	14235,93	14235,93	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу.

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
450,00	120,00	150,00	720,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т)	Орієнтована вартість За 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,7	560,00	392,00	-	392,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 0,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

К.І.Тищенко

Начальник ВЕФ

С.Ю.Ляшенко

« 19 » 03 2021 р.

УКРАЇНА УКРАИНА UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number РН вилучку Date of first registration Дата реєстрації Date of registration	A B I	BT3118AK 1987 20.06.2008	
Прізвище або організація Surname or company Ім'я по батькові Given name(s)	C.1.1 C.1.2 C.1.3	УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ UKRAINS'KE DERZHAVNE PİDPRIYEMSTV POCHTOVOGO ZV'YAZKU UKRAINI	
Адреса Address Район District Местонахождение Location Вулиця будинку, квартири Street, house, apartment Адрес Address	C.4 H	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КЕРСОН КЕРСОНА 1 ХРЕЩАТИК 22	МРЕВ ДА І.М.Херсон
ВТС032193			

Марка Make Модель Type Тип	D.1 D.2 D.3 E F.1 G J P.1 P.3 R	UA3 3909 ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ ВАНТАЖНИЙ ХТТ390900V0007582 V0007582 2900 1800 2445 Бензин ЗЕЛЕНИЙ
Комерційна дескрипція Commercial description Номер шасі кузову, рами Vehicle identification number Полна маса Maximum mass Маса без навантаження Mass of the vehicle in service Тип палива Fuel type Тип палива Fuel type	S.1 S.2	7 Особливі відмітки СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОПЕР. ПОШТО В.ЗВ.РАЙУ ХОС 188198 від 27.03.1 998
ВТС032193		

