

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Тернопільська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«02» 09 2020 р.

АКТ № 17
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«02» 09 2020 р.

м. Тернопіль

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля Марка ГАЗ, модель 3302, д.н. ВО 4627 АМ

який знаходиться у підзвіті Дрюченка Ярослава Олександровича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий терм експлуатації згідно з даними обліку міс.
ВО 4627 АМ	ХТН33 0210S1 557064	1900199 5100242 1	105100	1995	10.09.1995	6804,00	6804,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів.
пробіг з початку експлуатації 573,1 т.км.
маса об'єкта за паспортом – 3500/2800 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
1	Рама	Корозія, деформація	100%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин, корозія деформація капота	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина блока	98%
	Стартер	Знос підшипників,	98%
	Генератор	Деформація якоря, підшипників	-
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану, корозія, деформація корпусу	100%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників, знос валів і шестерень	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, корозія, знос коробки диференціалів	100%
	Диски коліс	Тріщина диску, корозія	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, тріщина	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	-	
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, корозія, тріщини	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, тріщини	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, корозія	100%
	Передня вісь	Експлуатаційний знос, тріщина	95%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, підшипників, тріщина корпусу	98%
8	Фургон	Корозія основних елементів	100%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот, тріщини сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, розбите скло	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра,	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, тріщина корпусу	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Дрюченко Я О

Гаврилук Г Ф

Чопик І І

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу Автомобіля марки ГАЗ 3302 Державний номер ВО 4627 АМ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВО 4627 АМ	ХТН330210S1557064	190019951002421	105100/	1995	1995	6804,00	6804,00	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	550,00	350,52	900,52

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1500,00	3600,00	5400,00	-	5400,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4499,48 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

Дрюченко Я О

Ляховська Т В



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер
Registration number
Рік випуску
Date of first registration
Дата реєстрації
Date of registration
Прізвище або організація
Surname or company
Ім'я та по батькові
Given name(s)
Адреса
Address
Район
Region
Населений пункт
Settlement
Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment
Власність
Ownership
Дієсно до
Period of validity

A BO4627AM
B 1995
I 29.10.2008
C.1.1 ЗКПО 01192220 УДППЗ "УКРПОШТА" /КИЇВ,
ХРЕЩАТИК.22
C.1.2 UDPPZ "UKRPOSHTA" /KYIV, KHRECSHATYK
C.1.3
C.4
H ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ
ТЕРЕБОВЛЯ
КН.ВАСИЛЬКА, 110
Чортківське ВРЄВ ДАІ

ВОС 051586

Марка Make	D.1	ГАЗ	
Модель Type	D.2	3302	
Тип Commercial description	D.3	ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИ	
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	ХТН330210S1557064	
Повна маса Maximum mass	F.1	3500	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	2800	
Категорія Vehicle category	J		
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445	
Тип пального Type of fuel	P.3	Бензин	
Колір Colour of the vehicle	R	СИНИЙ	
Кількість сидінь місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	3	Особливі відмітки т/п ТЕА026995 21.07.99; СПЕ ОБАНУМ;
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2		

ВОС 051586



