

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»
10 листопада 2020 р.

АКТ № 75
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

10 листопада 2020 р. м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля МАЗ 437041, державний реєстраційний номер АА1621РТ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірина Петрівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1621РТ	УЗМ43704180006106	2300200810002834	105100	2008	03.2008	91388.00	91388.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 329,7 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 10100/4100 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія лонжеронів	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія порогів, арок, днища	99%
3	Двигун	Знос КШМ, значна витрата масла, підтікання охолоджуючої рідини, охолоджуюча рідина в маслі, тріщина рубашки охолодження	99%
	Стартер	Залипання витягаючого, не відкидає бендикс	99%
	Генератор	Знос посадочних місць підшипників	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	Люфт лопасті, бере масло	99%
	ТНВД	Недостатній тиск палива на форсунках, підвищена димність двигуна	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, значний знос шестерень, синхронізаторів, підвищений шум при роботі	99%
5	Задній міст	Люфт хвостовика	98%
	Диски коліс	Розбалансування, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей	98%
	Амортизатори	Знос поршня, пошкодження корпусу	99%
6	Передній міст	Знос шкворнів, пошкодження цапфи	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина підкорінного листа	99%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу	99%
	Передня вісь	Знос шкворнів, пошкодження цапфи	99%
7	Механізм рульового управління	Знос корпусу, люфт вала сошки, люфт кінцевиків, підтікання рідини ГУР	99%
8	Фургон	Корозія, тріщини, природний знос поперечин	99%
	Радіатор	Корозія сот, накип в сотах	99%
	Електропристрої	Помутніння скла, знос механічних частин приладів	99%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні, помутніння скла	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозія поверхні циліндра, підклинювання поршня, не працює підсилювач гальм	99%
	Акумуляторна батарея	Списання по терміну	100%
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. фото,
2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП

Провідний інженер

Майстер з ремонту транспорту

Козоріз І.П.

Яценко Ф.П.

Матуся М.І.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **МАЗ 437041**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1621PT	Y3M43704180 006106	230020081 0002834	105100	2008	03.2008	91388.00	91388.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	580,00	-	580,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
2,600	2800,00	7280,00	-	7280,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 6700 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

10 листопада 2020 р.

Козоріз І.П.

Стадник Л.В.

Марка	D.1	MAZ
Модел	D.2	437041
Тип	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ
Commercial description		ФУРГОН
Vehicle identification number	E	UZM437041B0006106
Головна маса	F.1	10100
Maximum mass	G	4100
Маса без навантаження	J	C
Mass of the vehicle in service	P.1	4750
Категорія	P.2	D
Vehicle category	R	ЖОВТИЙ
Об'єм двигуна	S.1	3
Capacity	S.2	Особливості: СПЕЦІАЛІЗОВАНА
Тип палива		
Type of fuel		
Колір		
Color of the vehicle		
Кількість осей		
Number of axles		
Кількість місць		
Excluding the driver's seat		
Кількість місць		
Number of seating places		

СІМАНЕ 370776 Зам.17-3211 PG Ukraine 02-2017

CXM 370776

UA	УКРАЇНА	СВИДОСТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ	
	UKRAINE	ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБИ	
	UKRAINE	REGISTRATION CERTIFICATE	
		CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер	A	AA1621PT	
Дата першої реєстрації	B	17.04.2008	
Date of first registration	B.1	11.05.2017	
Дата реєстрації	B.2	2008	
Рік випуску	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"	
Year of manufacture	C.1.2	JSC "UKRPOSHTA"	
Підприємство або організація	C.1.3	М. КИЇВ	
Enterprise or organization		М. КИЇВ	
Назва та назва організації		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Name and name of organization		вул. ХРЕЩАТИК 22	
Address	C.4	в с. ВІЛСНИКОМ	
Address	H	Центр 7141	
Власник		792 7141	
Owner			
Місце реєстрації			
Place of registration			

CXM 370776



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA