Додаток 2
до Порядку списання транспортних
засобів акціонерного товариства
«Укрпошта»

Черкаська філія АТ «Укрпошта»
22.11.2019р.

АКТ № 9
обстеження фізичного(технічного) стану транспортного засобу,
яке не може виконувати свої функції

22 листопада 2019 р. м. Черкаси

Комісія, призначена наказом від 21 жовтня 2019 року № 3041
провела огляд автомобіля УАЗ 3741, державний реєстраційний номер 07364 МЕ, який знаходиться у підзвіті Коваленка Василя Івановича

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість грн.	Сума зносу, та знецінення .грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
07364 МЕ	37410020105297	2300200210002803	105100	2002	06.2002	2268,00	2268,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 317,0 тис. км.
маса об`єкта за паспортом (повна/споряджена) - 2660/1850кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія	99%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія днища, порогів, відсутні бокові двері (акт від 11.06.2015р,) копія акту додається	99%
3	Двигун	Значний знос КШМ, тріщина рубашки охолодження	99%
	Стартер	Пошкодження вала якоря, замикання обмотки	99%
	Генератор	Тріщина корпусу, замикання обмотки статора	99%
	Компрессор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Втрата щільності робочих поверхонь, корозія	99%
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, тріщина корпусу	99%
5	Задній міст	Відсутній (акт від 22.11.2016 р.) копія акту додається	
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, природній знос	98%
	Амортизатори	Тріщина штока, знос поршня, тріщина корпусу	99%

6	Передній міст	Втрата центрування (зігнутий корпус піввісі)	99%
	Диски коліс	Відсутні (акт від 22.11.2016 р.) копія акту додається	
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина	99%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу	99%
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	Знос корпусу, знос робочої пари, підтікання	99%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Наскрізна корозія	99%
	Електропристрої	Окислення контактів, пошкодження кріплень	98%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні, тріщини розсіювачів	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозія та граничний знос поверхні циліндра, втрата щільності	99%
	Акумуляторна батарея	Відсутня (акт від 22.11.2016 р.) копія акту додається	
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню

Додатки:
1. Фото.
2. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
3. Копія акту від 22.11.2016 р.

Голова комісії:
Заступник директора
з операційної діяльності — В.В. Захарченко

Члени комісії:
Начальник Центру перевезення пошти — І.П. Козоріз

Провідний інженер — В.І. Коваленко

Провідний фахівець відділу безпеки з координації роботи в Черкаській області — Т.О. Лищенко

Заступник начальника відділу економіки та фінансів — Н.Ф. Приходько

Заступник головного бухгалтера з питань БО, секретар комісії — О.І. Маренич

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3741

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість грн.	Сума зносу, та знецінення .грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
07364 МЕ	37410020105297	2300200210002803	105100	2002	06.2002	2268,00	2268,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	470,00	-	470,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
0.895	2800,00	2506,00	-	2506,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 2036,00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Козоріз І.П.

Начальник відділу економіки та фінансів Стадник Л.В.

25 грудня 2019 р.



УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

UA

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	07364МЕ
Рік випуску Date of first registration	B	2002
Дата реєстрації Date of registration	I	17.09.2009
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ЗКПО 21389969 "УКРПОШТА" УДППЗ КИЇВ.ХРЕ "UKRPOSHTA" UDPPZ KYIV,KHRECSHATYK,
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	22
Адреса Address	C.1.3	
Регіон Район Населений пункт Вулиця, будинок, квартира		ЧЕРКАСЬКА М.ЧЕРКАСИ СОСНІВСЬКИЙ ХОМЕНКА ПРОВ., 4
Власність Ownership	C.4	
Дійсне до Period of validity	H	

Черкаський ВРЕР
при УДАІ УМВС України
в Черкаській області

САА 112121

Марка Make	D.1	УАЗ
Модель Type	D.2	3741
Тип Commercial description	D.3	ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	436947/4701 37410020106297
Повна маса Maximum mass	F.1	2660
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	ЗЕЛЕНИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	2
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

Особливі відмітки
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ

САА 112121

№ 112121 ТОВ "Знак" Консорціуму "СДАПС" Зам. 0002-2000 01


24 073-64ME


24 073-64ME



VENTA