

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Чернівецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 7 » 09 2020р.

АКТ № 9
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції
« 7 » 09 2020р. м. Чернівці

Проведено обстеження фізичного технічного стану

ВИС 2345 СЕ1731АО

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Семаки В.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

Держ номерни й знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтер ського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
СЕ1731 АО	ХТА210530 У1886587	250020031 0001410	105100	2000	03.03.2003	11151.00	11151.00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 351,8 тис. км

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 3500 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозія крил, арок, кузова	97%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ,	95%
	Стартер	Знос якоря, втулок, реле зарядки, посадочних місць під втулки	100%
	Генератор	Знос підшипників, обмотки	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, посадочних місць підшипників, стук при їзді	100%
	Диски коліс	Експлуатаційний знос	97%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передній міст		96%
6	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь	Експлуатаційний знос	-
	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	99%
8	Фургон	Корозія	95%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої та нижньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Експлуатаційний знос	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	100%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції :

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.



Додатки:

1. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Провідний інженер ЦПП
(посада)

Слюсар бр. ЦПП
(посада)


(підпис)

(підпис)

(підпис)

Семака В.В
(ПІБ)

Гирбу М.М
(ПІБ)


Кушнірюк В.ІІ
(ПІБ)


Марка Make	D.1	ВИС
Модель Type	D.2	2345
Тип Type	D.3	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН-B
Комплектация (описание) Vehicle description	E	ХТА210530У1886887
Полная масса Maximum mass	F.1	3500
Масса без пассажиров Mass of the vehicle in service	G	
Категория Category	J	
Объем двигателя Capacity	P.1	2445
Тип топлива Type of fuel	P.3	БЕНЗИН
Цвет Color	R	ФИОЛЕТОВИЙ
Сторона, с которой Классификация транспортного средства Number of seats including the driver's seat	S.1	Сторона, с которой Классификация транспортного средства Number of seats including the driver's seat
Классификация транспортного средства Number of seats including the driver's seat	S.2	Сторона, с которой Классификация транспортного средства Number of seats including the driver's seat

СЕРИЯ 2608 СРД № 438583 ТОВ "Знак" Консорціуму "ЄДАПС" зам. 0046.2008.02.

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	CE1731AO	
Дата реєстрації Date of registration	B	2000	
Дата реєстрації Date of registration	I	13.12.2008	
Прізвище або організація Surname of company	C.1.1	УДПРЗ "УКРПРОШТА", М.КИЇВ, ВУЛ.ХРЕЩАТИК,	
Місто по батькові Given name(s)	C.1.2	VUL.KHRESHCHIA	
Адреса Address	C.1.3	ЧЕРНІВЕЦЬКА ЧЕРНІВЦІ	
Назва вулиці Name of street	C.4	СОЧИНСЬКА-3/А СОЧИНСЬКА, Б	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	H		
Посвідчення Passport of vehicle			ВРЕР для обслуговування при УДАІ УМВС України в Чернівецькій області

СЕРИЯ 2608





ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВИС 2345

Держ номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишок вартості, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
СЕ1731 АО	ХТА210530У 1886587	250020031 0001410	105100	2000	03.03.2003	11151.00	11151.00	0.00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн..)
0.75	3500.00	2625.00	0,00	2625.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	380,00	250.00	630,00


Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1995,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Семака В.В

Начальник відділу економіки та фінансів



Гавриш В.М.