Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Чернівецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«7» 09 2020р.

АКТ № 6
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«7» 09 2020 р. м. Чернівці

Проведено обстеження фізичного технічного стану
ГАЗ 31029 СЕ1021АК
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Семаки В.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

Держ номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення ,грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
СЕ1021 АК	R0247456	250020031 00011440	105100	1994	03.03.2003	14049.00	14049.00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 587,1 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 1510 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозія крил, арок,кузова	97%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку	95%
	Стартер	Знос якоря, втулок, реле зарядки, посадочних місць під втулки	100%
	Генератор	Знос підшипників, обмотки	100%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану	100%


№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, посадочних місць підшипників	100%
	Диски коліс	Тріщина диску	97%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст		96%
	Диски коліс	Експлуатаційний знос	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	99%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос верхньої та нижньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Заміна електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	100%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%


Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції :
Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Додатки:


1. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП		Семака В.В
(посада)	(підпис)	(ПІБ)
Провідний інженер ЦПП		Гирбу М.М
(посада)	(підпис)	(ПІБ)
Слюсар 6р. ЦПП		Кушнірюк В.Ш
(посада)	(підпис)	(ПІБ)


D.1 ГАЗ
D.2 31029
D.3 ЛЕГКОВИЙ СЕДАН
E R0247456
F.1 1510
P.1 2450
R СІРИЙ
S.1
S.2


UA
УКРАЇНА
A ФБ1021АК
B 1994
I 11.12.2007
C.1.1 УДППЗ "УКРПОШТА" М.КИЇВ ВУЛ.ХРЕЩАТИК 22
C.1.2 UDPPZ "UKRPOSHTA" MKYIV VUL.KHRESCHATYK
C.1.3 ЧЕРНІВЕЦЬКА
ЧЕРНІВЦІ
C.4 СОЧИНОВКА 5
H


CE 1021 AK


CE 1021 AK


ПОШТА

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 31029

Держ номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення ,грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
CE1021 AK	R0247456	250020031 00011440	105100	1994	03.03.2003	14049.00	14049.00	0.00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн..)
0.95	3500.00	3325.00	0,00	3325.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	380,00	250.00	630,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2695,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Семака В.В

Начальник відділу економіки та фінансів Гавриш В.М.