Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Чернівецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«7» 09 2020 р.

АКТ № 3
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«7» 09 **2020 р.** **м. Чернівці**

Проведено обстеження фізичного технічного стану
ЗИЛ 5301 СЕ1526АО
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Семаки В.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

Держ номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення ,грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
СЕ1526 АО	5301ADX00 33675	25002003100 01409	105100	1999	03.03.2003	30015.00	30015.00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 448,7 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 8900 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Незначна корозія	50%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія основних елементів, які попередньо посилювались шляхом виконання зварювальних робіт і шпаклювання	97%
3	Двигун	Знос поршневої групи, стук у блоці	100%
	Стартер	Перегоріли обмотки ротора і статора. Граничний знос колектора якоря й щиток.	100%
	Генератор	Розбиті гнізда підшипників передньої та задньої кришки, граничний знос колектора якоря та щіток, замикання діодного мостика.	100%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	-	-

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	знос посадочних місць підшипників	100%
5	Задній міст	Знос різьби чулка під ступіцу	90%
	Диски коліс	Експлуатаційний знос	50%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст		96%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь	Експлуатаційний знос	-
7	Механізм рульового управління	Експлуатаційний знос	99%
8	Фургон	Наскрізна корозія	95%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої та нижньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Експлуатаційний знос	95%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	100%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.


Висновки та пропозиції :
Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Додатки:


1. Фото ТЗ.


Начальник ЦПП _____ Семака В.В
(посада) (підпис) (ПІБ)


Провідний інженер ЦПП _____ Гирбу М.М
(посада) (підпис) (ПІБ)


Слюсар 6р. ЦПП _____ Кушнірюк В.Ш
(посада) (підпис) (ПІБ)


Марка
Make
D.1 ЗИЛ
Модель
Type
D.2 5301
Тип
Commercial description
D.3 ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number
E 5301ADX0033675
Повна маса
Maximum mass
F.1 8900
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
G
Категорія
Vehicle category
J
Об'єм двигуна
Capacity
P.1 4750
Тип пального
Type of fuel
P.3 БЕНЗИН
Колір
Colour of the vehicle
R БІЛИЙ
Кількість сидячих місць
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat
S.1
Особливі відмітки
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АВТОФУРГОН ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЗВ'ЯЗКУ "ПОШТА" ІСС 168159 від 12.07.2000
ВИД ПАЛИВА БЕНЗИН-ДИЗЕЛЬ...
Кількість стоячих місць
Number of standing places
S.2
CEC062545
СРД № 439420 ТОВ "Завод "Комунар", "ЗДАК" 2004 р.в.


CEC062545
Вид палива бензин
Особливі відмітки
Власність
Власник
Дійсне до
Period of validity
Вузли, вузлик, кварти
Насосний пункт
Район
Район
Адреса
Address
Given name(s)
Ім'я та по батькові
Прізвище або організація
Surname or company
C.1.1
C.1.2
C.1.3
ЧЕРНІВЕЦЬКА
ЧЕРНІВЦІ
СОЧИНСЬКА, 3 /А
СОЧИНСЬКА, 8
C.4
H
ВРЕР для обслуг. м. Чернівці
при УДАІ УМВС України
в Чернівецькій області
СЕТ526АО
1999
11.12.2003
Дата реєстрації
Дата видачі
Реєстраційний номер
Перша видача
Date of first registration
Registration number
A
B
I
УДІПЗ "УКРПОШТА", М.КИЇВ, ВУЛ.ХРЕЩАТИК
UDPPZ "UKRPOSHTA", M.KYIV
VUL.KHRESHCHA
СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UA


CE 1526 AO


CE 1526 AO



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ЗИЛ 5301

Держ номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення ,грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
СЕ1526 АО	5301ADX0033675	2500200310001409	105100	1999	03.03.2003	30015.00	30015.00	0.00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн..)
4.2	3500.00	7700.00	0,00	7700.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	870,00	250.00	1120,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 6580,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Семака В.В

Начальник відділу економіки та фінансів Гавриш В.М.