

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

«19» серпня 2020р.

АКТ №36
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 3303
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН8403СК	330306S00468 47	150019951000 0012	105100	1995	21.11.1995	10 009,00	10 009,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 759,126 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 3500/1800 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Наскрізна корозія	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія кабіни, деформація	98%
3	Двигун	Критичний знос головки блоку	98%
	Стартер	Знос якоря	99%
	Генератор	Знос якоря та щіток	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос корпусу, дросельних заслонок	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Відсутня	
5	Задній міст	Знос головної пари	99%
	Диски коліс	Тріщини, корозія	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос штоку	98%
6	Передній міст	Знос головної пари	98%
	Диски коліс	Тріщини, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок	98%
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	Знос рульового редуктора, тріщина	99%
8	Фургон	Наскрізна корозія	97%
	Радіатор	Корозійний знос	98%
	Електропристрої	Знос електропроводки	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Головний гальмовий циліндр	Експлуатаційний знос циліндра	98%
	Акумуляторна батарея	відсутня	
9	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації,	98%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)



(підпис)


Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Інженер І кат.
(посада)

(підпис)

Сініка Л.М.
(ПІБ)







УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер
Registration number

Рік випуску
Date of first registration

Дата реєстрації
Date of registration

Прізвисько або організація
Surname or company

Ім'я та по батькові
Given name(s)

Адреса
Address

Регіон
Region

Населений пункт
Settlement

Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment



Власність
Ownership

Дієсно до
Period of validity

A

BH8403CK

B

1995

I

23.07.2009

C.1.1

ПОШТА"

C.1.2

UKRAYINS'KE DP POSHTOVOGO ZV'YAZKU "

C.1.3

UKRPOCHTA"

C.1.3

КИЇВСЬКА

C.4

ІЗМАЇЛ

C.4

ПР. ЛЕНІНА, 19

H

ХРЕЩАТИК, 22

РЕВ №5 ВДАІ ГУМВС

України в Одеській обл.

BHC 223772

Марка
Make

Модель
Type

Тип
Commercial description

Номер шасі (кузов, рама)
Vehicle identification number

Повна маса
Maximum mass

Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service

Категорія
Vehicle category

Об'єм двигуна
Capacity

Тип палива
Type of fuel

Колір
Colour of the vehicle

Кількість сидінь (включно з місцем водія)
Number of seats including the driver's seat

Кількість стоячих місць
Number of standing places

D.1 UA3

D.2 330306

D.3 ВАНТАЖНИЙ БОРТОВИЙ

E S0339470 330306S0046847

F.1 3500

G 1800

J

P.1 2500

P.3 Бензин

R ЗЕЛЕНИЙ

S.1 Особливі відмітки
ТИП Т/З-СПЕЦІАЛЬНИЙ;
ОІС 505149 від 21.11.2002

S.2

BHC 223772

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **УАЗ 3303**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН8403СК	330306S0046847	1500199510000012	105100	1995	21.11.1995	10 009,00	10 009,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,9	3800,00	3420,00	-	3420,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2920,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.



Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.