Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Хмельницька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«08»жовтня 2021 р.

АКТ № 28
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«08» жовтня 2020р. м. Хмельницький

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану **автомобіля УАЗ 3741державний номерАА9046РМ**

який знаходиться у підзвіті Кочмарського К.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА9046РМ	**37410080215735 37410080479293**	**2200200810001802**	**105100**	**2008**	**23.01.2008**	**56 009.80**	**56 009.80**	**0**	**0**

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації **253.162** тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **1800** кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Тріщини, послаблення міст кріплення, пошкодження кронштейнів.	90%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізьна корозія кузова	75%
3	Двигун	знос поршневої групи та головки блока	95%
	Стартер	замикання обмотки	99%
	Генератор	замикання обмотки	99%
	Компрессор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Знос голчатого клапана, зашлаковані канали	90%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний граничний знос	95%
5	Задній міст	зношення посадкових місць під підшипники піввісей	90%
	Диски коліс	Деформовані	70%
	Ресори (пружини)	Граничний експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Підтікання	90%
6	Передній міст	Граничне зношення	90%
	Диски коліс	деформовані	70%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	підтікання	90%
	Передня вісь	Гранично розроблені посадочні місця шкворнів	90%
7	Механізм рульового управління	Корозійно ушкоджений не працює	90%
8	Фургон	-	
	Радіатор	забиті магістралі, пошкоджені соти	90%
	Електропристрої	Пересихання ізоляції електропроводів	100%
	Фари	Розбите скло фари, вигоряння рефлекторів	100%
	Головний гальмовий циліндр	Механічний знос циліндрів	100%
	Акумуляторна батарея	Закінчений термін експлуатації	100%
8	Автошини	автошини не відповідають вимогам про експлуатацію, норму пробігу пройдено повністю	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить **92 %**

Висновок та пропозиції: - транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП (посада)	(підпис)	Кочмарський К.В. (ПІБ)
Старший механік (посада)	(підпис)	Зайцев П.Я (ПІБ)
Технік з обліку (посада)	(підпис)	Грицюк В.В. (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу автомобіля УАЗ 3741

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА9046РМ	**37410080215735 37410080479293**	**2200200810001802**	**105100**	**2008**	**23.01.2008**	**56 009.80**	**56 009.80**	**0**	**0**

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос конструктивних елементів кузова, основних вузлів та агрегатів.

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовно вартість за 1т.металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1.45	3500.00	5075.00	0.00	5075.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	720.00	250.00	970.00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4105.00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно до фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Кочмарський К.В

Начальник відділу економіки та фінансів Степура Н.В.



УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	AA9046PM
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	30.12.2008
Дата реєстрації Date of registration	B.1	08.02.2018
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2008
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC 'UKRPOSHTA'
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	
Адреса Address Область Район Нас. пункт Вул., буд., кв.	C.1.3	М. КУІВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ вул. ХРЕЩАТИК 22
Власність Ownership	C.4	в Є ВЛАСНИКОМ
Дійсне до Period of validity	H	

ТСЦ 6841
ТВС 6841

СХК 277528



Марка Make	D.1	УАЗ
Модель Type	D.2	374194
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	37410080215735 37410080479293
Повна маса Maximum mass	F.1	2720
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1835
Категорія Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2890
Тип пального Type of fuel	P.2	S
Колір Color of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	3
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

Особливі відмітки: ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ. ЗНГ 1 БАЛОН

СХК 277528

СХК № 277528 Зам.18-3008 PC Ukraina 01.2018


ГАЗ
UA
AA 9046 PM