

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19»березня 2021р.

АКТ № 7
обстеження технічного стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р. м. Херсон
Проведено обстеження технічного стану CITROEN C15д.р.н BT5386AK
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Тищенко Катерина Ігорівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BT5386AK	VF7VDPB0044PB1973	2100199610001356	105100	1996	30.12.1996	2772,00	2772,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації- 353,7 тис.км;
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) - 1750кг/1100 кг.

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу %
1	2	3	4
1	Рама	-	-
2	Кузов (кузов)	Наскрізна корозія підлоги, крил та дверей	94
3	Двигун :	Корозійне руйнування площини головки блоку, граничний знос блоку циліндра	97
	Стартер	Відсутній	-
	Генератор	Відсутній	-
	Компресор	Відсутній	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній	
4	Коробка передач	Відсутня	
5	Задній міст	Випрацювання шліцевої частини карданного вала та редуктора зад. моста.	97
	Диски коліс	Деформація	98
	Ресори (пружини)	Деформація	95

	Амортизатори	Відсутній		
6	Передній міст	-		-
	Диски коліс	Деформація		92
	Ресори (пружини)	Пошкоджені , лопнуті		100
	Амортизатори	відсутні		
	Передня вісь	пошкодження		93
7	Механізм кермового управління	Знос черв'ячної пари		96
8	Фургон	-		-
	Радіатор	Відсутній		-
	Електропристрої	Пошкодження		82
	Фари	Пошкодження, лопнуті		70
	Головний гальмівний циліндр	Пошкодження та знос поверхні		93
	Акумуляторна батарея	Відсутній		-
9	Автошини	Відсутній		-

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 92,2 %.

Висновки та пропозиції комісії:
Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.




- Додатки:
- 1. Копія свідоцтва про реєстрацію ВТС № 037916
 - 2. Фото ТЗ

Заступник директора з
операційної діяльності

Начальник ЦПП
Начальник відділу ведення
обліку НА та ТМЦ
Провідний фахівець групи
поштової безпеки

Начальник ВЕФ

Інженер з транспорту ЦПП

	Морозова Т.Ю.
	Тищенко К.І.
	Шльонська Л.
	Гаврилов О.М.
	Ляшенко С.Ю.
	Фільчакова Ю.М.

ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу Citroen C-15 станом на 19.03.2021 року

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BT5386AK	VF7VDPB 0044PB1973	210019961000 1356	105100	1996	30.12.1996	2772	2772	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу.

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
450,00	80,00	150,00	680,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т)	Орієнтована вартість За 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,5	560,00	280,00	-	280,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 0,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

К.І.Тищенко

С.Ю.Ляшенко

« 19 » 03 2021 р.

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BT5380AK	
Рік випуску Date of first registration	B	1996	
Дата реєстрації Date of registration	I	06.07.2008	
Позивач, що організував закладку In a tie to the vehicle given name(s)	C.1.1	УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗУ "УКРПОШТА" UKRAINS'KE DERZHAVNE PIDPRYYEMSTV O POZH	
Адреса Address	C.1.2	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ХЕРСОН ТЕЛЬМАНА 1 ХРЕЩАТИК 22	
Регіон Region	C.1.3	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ХЕРСОН ТЕЛЬМАНА 1 ХРЕЩАТИК 22	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	C.4	МРЕВ ДАЛ М Херсон	
Спеціальні Special	H		
BTC 037916			

Марка Make	D.1	CITROEN
Модел Model	D.2	C 15
Тип Type	D.3	ФУРГОН ВАНТАЖНИЙ
Ідентифікаційний номер Vehicle identification number	E	VF7VDPB004PB1973
Повна маса Maximum mass	F.1	1750
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1100
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм палива Capacity	P.1	1770
Тип палива Type of fuel	P.3	Дизельне паливо
Колір Colour of the vehicle	R	ЖОВТИЙ
Кількість сидінь Number of seats	S.1	Особливі відмітки СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОПЕР. ПОШТ.З В'ЯЗКУ ХОС 169803 від 27.04.1999
Кількість сидінь Number of seats	S.2	
BTC 037916		



