

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 р

АКТ № 55
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р.

м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля марки УАЗ-3962

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полєшко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуск у (побуд ови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишк ова вартіст ь, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
29239XA	S0035054	2000200110004694	105100	1995	03.1995	3281,00	3281,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації. 317,250 тис.км
маса об'єкта за паспортом 2690/1900 кг

№ з/п	Найменува ння агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Тріщина рами, корозійний знос	98%
2	Кабіна	Корозія боковин та полу	96%
3	Двигун :	Критичний знос розподільного валу, колінчатого валу, знос КШМ	97%
	Карбюратор	Деформація корпусу	97%
	Стартер	Знос привода, щіток. Замикання якоря	98%
	Генератор	Замикання діодного моста, знос підшипників, знос кришки	96%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос первинного валу, знос шестерні першої та другої передачі	98%
5	Роздавальна коробка	Знос підшипників, шестерні прямої передачі та валу прямої передачі	96%
6	Задній міст та карданний вал	Знос головної пари, хрестовин карданного валу	97%

	Диски коліс	Деформація гнізд кріплення	99%
	Ресори	Тріщина листів	99%
7	Передній міст	Знос головної пари, шрусів	98%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори	Деформація листів	100%
	Передня вісь	-	-
8	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос верхнього бачка	98%
	Пристрої	Замикання електропроводки	98%
	Підніжки	Корозійний знос	100%
	Бокові та задні двері	Корозійний знос	96%
	Фари	Тріщина скла	96%
	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%
	Акумулятор	Замикання пластин	100%
	Амортизатори	Експлуатаційний знос	97%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Загальний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97,9 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії № 1809, від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник начальника ЦПП  Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії ЦПП  Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії відділу ведення бухгалтерського обліку необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей  Горобцова Н.З.

**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-3962**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
29239XA	S0035054	2000200110004694	105100	1995	03.1995	3281,00	3281,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,302	3700,00	4817,40	-	4817,40

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3741,08 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

27.05.2020р.




М.В.Полешко

А.В.Старицька

ХАС № 640239

С ВЛАСНИК

21560045

УДПЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ: "UKRPOSHTA"

С АДРЕСА:

Область

Район

Нас. пункт

Вулиця

Будинок

Видано

ДАІ ГУ-УМВС України

М.П.

21

»

»

ХАА

373118

Держзнак. ПК "Україна". Зам. 2-3037. 2002.

3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

АТ «Укрпошта»

03

2080

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

А Реєстраційний №

В Марка

Модель

В Рік випуску

Колір

Е Шасі (кузов, рама, коляска)

Тип ТЗ

Г Повна маса

Маса без навантаження



Об'єм двигуна

Особливі відмітки: Ст. С/Р: ХАА 10.28.02.99

ЗН СВ-ВА ВЛАСН. ВЕРТІКА

МР. АДР. Н. КИІВ. ХРЕПАТИН

ХАС № 640239



55/