

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 17 » серпня 2020 р.

АКТ № 2
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 17 » серпня 2020р.
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля **ГАЗ-31029**

(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ Бабич Генадія Митрофановича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок Бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АН 6608 СО	ХТН310290R0164610	0400199410006780	105100	1994	01.11.1994	3 528.00	3 528.00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів пробіг з початку експлуатації **497,1** тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **1790/1400** кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама		
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами наскрізної корозії ,тріщини лонжеронів, колісних арок, стоек, наскрізна корозія полу.	85
3	Двигун	Тиск масла нижче 0,5кгс/см кв, занижена компресія у циліндрах від 5,0 до 6,0 атм.,підтікання масла скрізь сальникові ущільнення колінчатого вала.	95
	Стартер	Фізичний знос деталей, замикання обмотки якоря, граничний знос шестерні привода, щіток.	95
	Генератор	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників передньої та задньої кришок, знос колектора якоря та щіток.	85
	Компресор	Відсутній.	
	Турбокомпресор	Відсутній.	
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання палива, розбиті гнізда осей управління дросельними заслінками, зрив різьби жиклерів.	95



№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпусу КПП, підтікання мастила, ізнос шестерен усіх передач, сторонній шум при роботі, самовільне вимикання передач.	95
5	Задній міст	Сторонній шум при роботі, пошкодження зуб'їв головної передачі, граничний знос ступиць коліс, знос гальмівних колодок, биття та постук карданного валу, підтікання гальмівної рідини скрізь сальникові ущільнення гальмівних циліндрів.	90
	Диски коліс	Деформація та тріщини ободів.	80
	Ресори (пружини)	Втрата робочої жорсткості ресор, злом корінного листа.	90
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила, стук при роботі.	95
6	Передній міст	Сторонній шум при роботі, фізичний та механічний знос важелів .	95
	Диски коліс	Деформація ободів, розбиті гнізда кріплення коліс.	80
	Ресори (пружини)	Втрата робочої жорсткості пружин.	80
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила.	95
	Передня вісь	Фізичний знос деталей ричагів рульового управління та втулок ,граничний знос ступиць коліс, знос гальмівних колодок ,підтікання гальмівної рідини скрізь сальникові ущільнення гальмівних циліндрів.	90
7	Механізм рульового управління	Граничний знос черв'ячної пари рульового механізму, фізичний знос корпусу.	95
8	Фургон		
	Радіатор	Корозія сот, підтікання охолоджувальної рідини, часткова зашлакованість сот.	95
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання.	95
	Фари	Корозія поверхні відбивача світла.	95
	Головний гальмовий циліндр	Пошкодження дзеркала робочої поверхні, підтікання гальмівної рідини.	100
	Акумуляторна батарея	Не придатна до роботи, вийшов строк експлуатації.	100
9	Автошини	Граничний знос протектору, бокові порізи.	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:
автомобіль **ГАЗ-31029** має пошкодження та фізичний знос 92% агрегатів, вузлів та деталей. Більшість агрегатів потребує повної заміни. Несучі елементи зруйновані. Двигун транспортного засобу відновленню не підлягає .

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб **ГАЗ-31029** має повний фізичний знос та моральне старіння. До подальшої експлуатації та відновлення не придатний. Об'єкт підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкт
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП	 (підпис)	Сінкевич Ю.М. (ПІБ)
Провідний інженер ЦПП	 (підпис)	Літвінова О.О. (ПІБ)
Механік ГК та В	 (підпис)	Бабіч Г.М. (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 31029

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишков ий термін експлуата ції згідно з даними обліку, міс.
АН6608СО	ХТН310290R0164610	0400199410006780	105100/	1994	01.11.1994	3528,00	3528,00	0,00	0,00

Фактичний пробіг з початку експлуатації 497,1 тис. км, наскрізна корозія більше 80%. Тріщини несучих частин та кронштейнів, корозія та тріщини лонжеронів. Фізичний знос деталей стартера та генератора. Вихід з ладу шестерень та підшипників коробки передач. Неповноцінна робота циліндрів гальмівних супортів, підтікання гальмівної рідини крізь ущільнення гальмівних циліндрів. Підтікання охолоджуючої рідини з радіатора. Фізичний знос деталей рульового управління. Граничний знос маточин коліс.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	253,89	324,00	577,89

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1400	3686,00	5160,4	-	4582,51

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4582,51 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ



Сінкевич Ю.М.

Сінкевич Н.В

UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AH6608CO	
Рік випуску Date of first registration	B	1994	
Дата реєстрації Date of registration	I	26.12.2007	
Правильність або організація Surname of company	C.1.1	21560045 УДППЗ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	UDPPZ "UKRPOSHTA"	
Адреса Address	C.1.3	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Район Region	C.4	АРТЕМА, 41 ХРЕЩАТИК, 22	
Населений пункт Settlement	H	ВРЕР м. Артемівська при УДАГ ГУМЕС України в Донецькій області	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment			
Експлуатація Operation			
Діє до Period of validity			

АНС 115944

Марка Make	D.1	ГАЗ
Модель Type	D.2	31029
Тип Commercial description	D.3	ЛЕГКОВИЙ СЕДАН
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	ХТН310290R0164610
Повна маса Maximum mass	F.1	1790
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1400
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигона Capacity	P.1	2445
Тип пального Type of fuel	P.3	В
Колір Colour of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидінь (включаючи Number of seats including the driver's seat)	S.1	5
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

АНС 115944

Особливі відмітки
ІЗ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ З
НА ЧЕС НА АВТО
СИМЬО ЖОВТО-СИНЬОЇ
КОНТРАСТУВАЛЬНОЇ СМУГИ ДНВ
374911 від 19.11.2004



Бахмет

АН 660PCO



