Затверджую
Головний лікар
КЗ МСЗ «Прилуцький обласний
будинок дитини «Надія»
Ющенко Н.І.
01.04.2019

Акт
технічного стану транспортного засобу

Комісія, затверджена наказом від 02.01.2019 № 1-адм. КЗ МСЗ «Прилуцький обласний будинок дитини «Надія», а саме:
голова комісії: Ліскович М.І –зав.господарством
члени комісії: Чернишова Л.В. -головний бухгалтер, Сич В.М.-голова профспілки, Зіміна А.В. –економіст, Чуйко О.Ю.-старший вихователь, Степаненко О.В.-бухгалтер, Кулик Л.М – сестра – господиня
провела огляд автотранспортного засобу за станом на 31.03.2019 р.:
марка і модель: ЗАЗ 110307;
рік випуску: 2003
тип: легковий автомобіль,
двигун: бензин, V- 1197 куб.см. потужність 42 кВт/ 57 к.с;
кузов № Y6D11030740033065;
реєстраційний номерний знак 05372 МК;
тех. паспорт: свідоцтво про реєстрацію ТЗ РМС №230082;
Інвентарний №101510003
З початку експлуатації пройдено 164630 км., капітальний ремонт не проводився.
Балансова вартість автотранспортного засобу 23076 грн.
Нарахований знос 100% - 20978 грн.
Залишкова(ліквідаційна) вартість 2098 грн.
Дата введення в експлуатацію грудень 2003 року, належить КЗ МСЗ «Прилуцький обласний будинок дитини «Надія».
Адреса закладу: м. Прилуки, вул. Богунська буд.2-А.
Внаслідок огляду транспортного засобу ЗАЗ 110307, його агрегатів, вузлів та ознайомлення з реєстраційними документами комісія встановила:

1. Автотранспорт ЗАЗ 110307 перебуває на балансі закладу з грудня 2003 року.
2. Зовнішній стан: Автомобіль не експлуатується з грудня 2016 р. Зберігається в закритому приміщенні.
   Кузов автомобіля пошкоджено корозією, бампери пошкоджені.
   Силовий агрегат та мост потребують ремонту.
3. Технічна характеристика агрегатів та деталей автотранспорту: пошкоджені передній та задній бампери, пошкоджене з необхідністю

терміну експлуатації - 100% брухт, розбитий ковпак заднього прав колеса.

4. На транспортному засобі відсутні такі вузли та деталі:
   Повнокомплектність.
5. Встановлено наступні технічні характеристики агрегатів, вузлів та деталей транспортного засобу:

№	Найменування агрегатів вузлів, деталей	Придатні до використання	% придатності	Підлягають відновленню	Непридатні	Виявлені дефекти
1	Кузов		30 %			Корозія
2	Двигун: Карбюратор Стартер Генератор Компресор Пневмогальма		30 %	так		Підвищена шумність, димність
3	Коробка перемикання передач		30 %			Підвищені люфти
4	Рульовий механізм		30 %			Експлуатаційний знос
5	Передній міст		30 %			Експлуатаційний знос
6	Задній міст		30 %			Експлуатаційний знос
7	Електрообладнання		30 %			Експлуатаційний знос
8	Автошини		50%			Експлуатаційний знос
9	Інші: Радіатор Крила і підніжки Капот Фари Скло Акумулятори Амортизатори Головний гальмовий циліндр		30%			Експлуатаційний знос

6. Висновки комісії про технічний стан: автомобіль без відновлення до експлуатації не пригодний. Фінансова можливість відремонтувати автомобіль відсутня.

голова комісії М.І Ліскович
члени комісії Л.В. Чернишова
В.М. Сич
А. В. Зіміна
О.Ю. Чуйко
О.В. Степаненко
Л.М. Кулик