

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва філії)

«08» 09 2020 р.

АКТ № 11
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020 р.

м. Рівне

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ 2206, д.н. ВК9904АК

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК9904АК	Y6C2206 00W000 1526	17001999 10002197	105100/	1998	14.04.1999	1134,00	1134,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 404,635 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2780/1850 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, глибока корозія, тріщини її несучих частин та кронштейнів	99%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої наскрізної корозії, тріщини несучих частин каркасу та кронштейнів	99%
3	Двигун	стук в районі КШМ, підтікання масла, тріщина головки блоку, тріщина розпредвала	98%
	Стартер	Фізичний знос втулок, обмотки якоря	97%
	Генератор	Фізичний знос щіток, замкнувши обмотки	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання палива в місцях з'єднання верхньої і нижньої частини, зрив різьби жилерів	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпусу кпп,	96%
5	Задній міст	Биття та стук карданного вала, граничне спрацювання отворів підшипників хрестовин	97%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочої жорсткості, злом корінного і підкорінного листа, мікротріщини	99%
	Амортизатори	Підтікання масла, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора	98%
6	Передній міст	Фізичний знос ступиць	97%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Підтікання масла, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора	98%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос корпусу, посадочних місць підшипників та ролика	97%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	98%
	Радіатор	Тріщина корпусу бачків, корозія сот, часткова зашлакованість, підтікання охолоджуючої рідини	99%
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання	98%
	Фари	Часткове помутніння рефлектора	94%
	Головний гальмівний циліндр	Підтікання гальмівної рідини, пошкодження дзеркала робочої поверхні	98%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Механік

Провідний інженер

Деркач А.С.

Кротюк М.О.

Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 2206, д.н. ВК9904АК

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК9904АК	Y6C220 600W00 01526	17001999 10002197	105100/	1998	14.04.1999	1134,00	1134,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,400	3650,00	1460,00	-	1460,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1460,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

« 08 » 09 2020 р.



Деркач А.С.

Касьян С.А.

 УКРАЇНА УКРАИНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BK9904AM	
Рік випуску Date of first registration	B	1998	
Дата реєстрації Date of registration	I	19.06.2008	
Позначка або організація Summar of company	C.1.1	УДППЗ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	UDPPZ "UKRPOSHTA"	
Адреса Address	C.1.3	М.КИЇВ	
Регіон Region		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Населений пункт Settlement		БЕРЕЗНЕ	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment		АНДРІВСЬКА, 24	
Власність Ownership	C.4	ХРЕЩАТИК, 22	
Дієве до Period of validity	H		
 BKC 071722		ВРЕР ДАІ м.Костопіль УДАІ УМВС України в Рівненській області	

Марка Make	D.1	UA3
Модель Type	D.2	2206
Тип Commercial description	D.3	ЛЕГКОВИЙ-В ПАСАЖИРСЬКИЙ
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	Y6C220600W0001526
Повна маса Maximum mass	F.1	2780
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип пального Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	ЖОВТИЙ
Кількість сидінь місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки: РВС 162040 від 30.07.1999 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	
BKC 071722		



