

Додаток 2
до Порядку списання транспортних
засобів акціонерного товариства
«Укрпошта»

Львівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва)
«15» 11 2019 р.

АКТ № 45
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«15» 11 2019 р.

м. Львів

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «24» жовтня 2019 р. № 645
провела огляд УАЗ-3909

який знаходиться у підзвіті Лелета Бориса Івановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знищення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
94-11 ЛВС	ХТТ390900V 0006924	1300199710 003994	105100/	1997	01.04.1997	1 260,00	1 260,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 469,200 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2670/1650 кг

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Деформація і корозія поперечини, місць кріплення кузова до рами	92%
2	Кузов	Значна корозія арок, передніх підкрильників. Знос механізмів та замків дверей, кріплення підніжок та крил.	91%
3	Двигун :	Максимальний знос головки блока, поршневої групи, колінчатого вала та розподільчого вала.	83%
	Карбюратор	Граничний знос деталей, прокладок та вузлів. Корозія елементів кріплення корпусу. Потребує заміни.	96%
	Стартер	Обрив обмотки статора, граничний знос передньої кришки.	94%
	Генератор	Замикання обмотки ротора, знос деталей кріплення корпусу, діодного мосту.	89%
4	Коробка передач	Граничний знос корпусу, потребує заміни шестерень, валів, муфт та підшипників.	86%
5	Задній міст та карданний вал	Потребує заміни: сателіту, хрестовин, головної пари, підшипників та корпусу.	85%
	Диски коліс	Тріщини ободів, деформація отворів кріплення.	93%
	Ресори	Фізичний знос, тріщини листів та стремянок	94%
6	Передній. міст та рульове управління	Максимальний фізичний знос та деформація поворотних кулаків та піввісей, шкворнів, передніх ступиць.	86%

7	Диски коліс	Тріщини, деформація ободів та отворів кріплення. Значне розбалансування	94%
	Механізм рульово-го управління	Значний знос шестерень, черв'ячної передачі та підшипників.	84%
	Інші прилади:		
	Радіатор	Корозія отворів, порушення герметизації корпусу.	85%
	Скло	Механічні пошкодження поверхні вітрового та бокового скла.	87%
	Фари	Корозія поверхні рефлекторів	93%
	Акумулятор	Закінчення строку служби	100%
	Амортизатори	Корозія робочої поверхні штоку та елементів кріплення.	92%
	Головний гальмовий циліндр	Граничний знос робочої поверхні.	97%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 90,5 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Голова комісії :

Члени комісії :

Начальник ДС
посада

підпис

Яртись Р.В.
ПІБ

Пров. інженер
посада



підпис

Чухрай Ю.З.
ПІБ

Заст. начальника ЦПП
посада

підпис

Соловій А.М.
ПІБ



СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № **ХТТ390900V0006924**
 Марка **УАЗ 3909**
 Модель
 Рік випуску **97**
 Колір **Зелений**
 Двигун № **417800V0303369**
 Шасі (рама) № **ХТТ390900V0006924**
 Кузов (коляска) № **2690**
 Тип ТЗ **2400** куб. см.
 Повна маса **kg**
 Особливі відмітки

ІНС № 289719

ВЛАСНИК


СКОЛЕ ЛДУДПІЗ УКРПОШТА
SKOLELDUPREZUKRPOSHTA

ІД. КОД 01186024

АДРЕСА:

Область ЛЬВІВСЬКА
Район СКОЛІВСЬКИЙ
Нас. пункт СКОЛЕ
Вулиця ГАЛИЦЬКОГО
Будинок 22

КОР. МРЕВ ДАТ УМБСУ
СТРИЙ



ТАА № 073 165

Україна, Зам. 6-3057, 1996.
МБЕ "БНІКО"

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
94-11 ЛВС	ХТТ390900 V0006924	13001997100 03994	105100/	1997	01.04.1997	1 260,00	1 260,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	480,00	180,00	660,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,91	3200,00	2912,00	-	2912,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2252,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Лелет Б.І.

Начальник ВЕФ

Кузьо І.Г.

26 листопада 2019 р.