Додаток 2
до Порядку списання транспортних зас
акціонерного товариства «Укрпошта»

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 року

АКТ № 40
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р. м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля: марки - УАЗ-3303
який знаходиться у підзвіті Полєшко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
19220ХА	S0042811	2000200110004647	105100	1996	11.1996	2853,00	2853,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 334,133 т.км
маса об'єкта за паспортом-2610/1650 кг

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Корозійний знос	98%
2	Кабіна	*Корозія полів та боковин*	100%
3	Двигун :	Критичний знос колінчастого валу та поршневої групи	98%
	Карбюратор	Деформація корпусу	98%
	Стартер	Тріщина передньої кришки, знос приводу	97%
	Генератор	Замикання діодного моста та інтегрального релє	98%
	Компрессор	-	-
4	Коробка передач	Знос первинного та вторинного валу	98%
5	Роздавальна коробка	знос вала прямої передачі, знос шестерні вмикання переднього моста	100%
6	Задній міст та карданний вал	Знос підшипників та сателітів, знос шліцевої карданного валу	98%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори	Експлуатаційний знос	99%
	Передній. міст	Знос шрузів та шкворнів	98%

	Рульове управління	Знос черв'ячної пари	99%
	Диски коліс	Деформація гнізд кріплення	100%
	Ресори	Експлуатаційний знос листів	100%
	Передня вісь	-	-
7	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос верхньої частини радіатора	98%
	Пристрої	Замикання електропроводки	98%
	Підніжки	Корозійний знос	100%
	Двері	Корозійний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Акумулятор	Замикання пластин	100%
	Амортизатори	Експлуатаційний знос	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,87 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії №1809 від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:
Заступник начальника ЦПП_____ Пугачов О.М.

Члени комісії:
Інженер 1 категорії _____Болотова Л.Г.
Бухгалтер 1 категорії відділу ведення
Бухгалтерського обліку необоротних активів
Та товарно-матеріальних цінностей_____Горобцова Н.З.

40

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3303

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
19220ХА	S0042811	2000200110004647	105100	1996	11.1996	2853,00	2853,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталів ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,132	3700,00	4188,40	-	4188,40

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3112,08 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП М.В.Полєшко

Начальник відділу економіки та фінансів А.В.Старицька

27.05.2020р.

ХАС № 499798

ВЛАСНИК

2598120
ЦЕНТР ПЕРЕВЕЗ.ПОШТИ ХД
УДППЗ "УКРПОШТА"
TSENTR PEREVEZ.POSHTI KH
UDPPZ "UKRPOSHTA"

АДРЕСА:

Область ХАРКІВСЬКА
Район ХАРКІВ
Нас. пункт ЛЕНІНСЬКИЙ
Вулиця ПРОВ ДИНАМІЧНИЙ
Будинок 1 КОР. КВ.

Видано

Начальник РЕП ДАІ

М.П. 30 СЕРПНЯ 2001 р.

ХАА 224450

Держзнак.ПК "Україна".Зам. 7-3668.1998.

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
АТ «Укрпошта»
«30» 03 2000 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» УКРПОШТА ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 22721970

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ
1922ОХА

Реєстраційний № УАЗ 3303
Марка
Модель
Рік випуску 1996
Колір СИНІЙ
Двигун №
Шасі (рама) № XTT33030OS0042B11
Кузов (коляска) № S0042B11

Тип ТЗ ВАНТАЖ-ФУРГОН
Повна маса 2610 kg
Особливі відмітки СТ.СУР:ХАС127189 23.01.98
ЗМ СВ-ВА ВЛАСН.ДЕРЖЗНАК.
ДВ.V-2900.

ХАС № 499798

192-20 X