Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«08» 09 2020р.

АКТ № 18
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«08» 09 **2020 р.** **м. Рівне**

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ 3909, д.н. ВК8479АК

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК8479АК	ТО370734	1700200110002185	105100/	2002	27.06.2001р	882,00	882,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 350,47 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2820/1720 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, глибока корозія, тріщини її несучих частин та кронштейнів, тріщини поздовжніх ланжеронів	98%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої наскрізної корозії, тріщини несучих частин каркасу та кронштейнів	98%
3	Двигун	Необхідність капітального ремонту, стук в районі КШМ	99%
	Стартер	Фізичний знос втулок , обмотки якоря	98%
	Генератор	Фізичний знос щіток	98%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання мастила в місцях з'єднання верхньої і нижньої частини	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпуса кпп, сторонній шум при роботі, самовільне вимкнення передач	98%
5	Задній міст	Корозія корпусу картера заднього мосту, підтікання мастила	98%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочої жорсткості, злом корінного і підкорінного листа, мікротріщини	99%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі	99%
6	Передній міст	Граничне спрацювання отворів підшипників головної передачі	98%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі	99%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос посадочних місць підшипників, ролика	98%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	99%
	Радіатор	Пошкодженні соти, водопровідні трубки, пошкоджений краник зливу охолоджуючої рідини	99%
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання	98%
	Фари	Часткове помутніння рефлектора	98%
	Головний гальмівний циліндр	Зношення корпуса головного циліндра, поршня	99%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП Деркач А.С.

Механік Кротюк М.О.

Провідний інженер Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909, д.н. ВК8479АК

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК8479АК	ТО370734	17002001 10002185	105100/	2002	27.06.2001р	882,00	882,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,580	3650,00	2177,00	-	2177,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2177,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Деркач А.С.

Начальник ВЕФ Касьян С.А.

«08» 09 2020 р.



УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер / Registration number	A	ВК8479АК
Рік випуску / Date of first registration	B	1996
Дата реєстрації / Date of registration	I	19.01.2008
Прізвище або організація / Surname or company	C.1.1	УДППЗ "УКРПОШТА"
Ім'я та по батькові / Given name(s)	C.1.2	UDPPZ "UKRPOSHTA"
Адреса / Address	C.1.3	
Регіон / Region		М.КИЇВ
Район / Населений пункт		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Вулиця, будинок, квартира		ШЕВЧЕНКА, 53 ХРЕЩАТИК, 22
Власність / Ownership	C.4	
Дійсне до / Period of validity	H	

ВРЕР ДАІ м.Сарни
УДАІ УМВС України
в Рівненській області

ВКС 053036



Марка / Make	D.1	УАЗ
Модель / Type	D.2	3909
Тип / Commercial description	D.3	ВАНТАЖНИЙ
Номер шасі (кузова, рами) / Vehicle identification number	E	XTT220606T0027798
Повна маса / Maximum mass	F.1	XTT220606T0027798 2820
Маса без навантаження / Mass of the vehicle in service	G	0
Категорія / Vehicle category	J	
Об'єм двигуна / Capacity	P.1	2445
Тип пального / Type of fuel	P.3	Бензин
Колір / Colour of the vehicle	R	ЗЕЛЕНИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія / Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки АКТ ПР-ЗДАЧІ - 01.11.2006 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ РВС 183653 від 19.09.2001
Кількість стоячих місць / Number of standing places	S.2	

ВКС 053036

