

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«08» 09 2020 р.

АКТ № 28
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020 р. м. Рівне

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ІЖ 2717, д.н. AA5853PM

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA5853PM	ХТК2717 0050067 860	17002009 10002236	105100/	2005	26.12.2005	18 484.00	18 484.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 332.87 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 1750/1110 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
	Лонжерони	Фізичний знос, невелика деформація, глибока корозія	97%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами корозії, наскрізна корозія лонжеронів, днища і стойки в районі кріплення дверей	98%
3	Двигун	стук в районі КШМ, підтікання масла, тріщина головки блоку, тріщина розпредвала	97%
	Стартер	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників передньої і задньої стінки, граничний знос якоря та щіток, замикання діодного моста	100%
	Генератор	Фізичний знос щіток	96%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, зрив різьби жиклерів, розбиті гнізда осей деталей управління дросельними заслінками	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпусу КПП, сторонній шум при роботі, самовільне вимкнення передач	97%
5	Задній міст	Лопнув диференціал, злом кріплення кронштейна амортизатора, фізичний знос головної пари	99%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	97%
	Ресори (пружини)	Злом листів, втрата робочої жорсткості	100%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора	99%
6	Передній міст	Фізичний знос деталей ричагів рульового управління, сторонній шум при роботі, підтікання масла	98%
	Диски коліс	Деформація, тріщини ободів	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	96%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора	99%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос корпусу посадочних місць підшипників, роликів і червяка	97%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	95%
	Радіатор	Не забезпечується нормальна циркуляція охолоджуючої рідини, частково зашлаковані соти, пошкоджені корозією	98%
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання	98%
	Фари	Часткове помутніння рефлектора	96%
	Головний гальмівний циліндр	Зношення корпусу головного циліндра, поршня	97%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

- 1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
- 2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Механік

Провідний інженер

Деркач А.С.

Кротюк М.О.

Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ІЖ 2717, д.н. АА5853РМ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА5853РМ	ХТК2717 00500678 60	17002009 10002236	105100/	2005	26.12.2005	18 484.00	18 484.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,480	3650,00	1752,00	-	1752,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1752,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

« 08 » 09 2020 р.

Деркач А.С.

Касьян С.А.

UA	УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AA5853PM	
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	11.04.2008	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	17.05.2017	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2005	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" PJSC "UKRPOSHTA"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Область Region			
Район District			
Нас. пункт Settlement			
Вул., буд., кв. Street, building, apartment		вул. ХРЕЩАТИК 22	
Власність Ownership	C.4	а є власником	
Діє до Valid until	H		Центр 5644 TSC 5644

CXM 346203

Марка Make	D.1	ИЖ	
Модель Type	D.2	2717	
Тип Type	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ	
Commercial description Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-В Y6L2717905L002502 XTK27170050067860	
Повна маса Maximum mass	F.1	1750	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1110	
Категорія Vehicle category	J	B	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1700	
Тип паливного Type of fuel	P.2	B	
Колір Color of the vehicle	R	СИНІЙ	
Кількість сидінь місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	6	
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2		

CXM 346203

Особливості відмітки: ВКС 062170 ВІД 11.04.2008 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТА
НШІ ДОКУМЕНТИ НАКАЗ 268 06.03.2017

CXM № 346203 зам.17-1211 PC Ukraina 02.2017





