

Додаток 3  
до Регламенту бізнес-процесу «Списання  
непридатних транспортних засобів  
АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»  
14 серпня 2020 р.

**АКТ № 54**  
**обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,**  
**який не може виконувати свої функції**

14 серпня 2020 р.

м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3741, державний реєстраційний номер AA1352PT

який знаходитьться у підзвіті Козоріз Ірини Петрівни

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску ( побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1352PT	ХТТ374100304 52580	230020031 0002902	105100	2003	07.2003	27562.75	27562.75	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів  
пробіг з початку експлуатації 465.7 тис. км  
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2660/1799 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія лонжеронів, тріщина траверси	99%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія днища, порогів, дверей	99%
3	Двигун	Тріщина рубашки охолодження ГБЦ, природній знос робочих поверхонь	99%
	Стартер	Люфт якоря, корозія контактів	
	Генератор	Замкнення проводки, пошкодження корпусу	
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Втрата щільності робочих поверхонь, корозія	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос валів, підшипників, ущільнювачів	99%
5	Задній міст	Втрата геометрії корпусу, люфт хвостовика	98%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, природній знос	98%
	Амортизатори	Знос циліндра, знос поршня	99%
6	Передній міст	Знос посадочних місць підшипників редуктора	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина, природній знос	99%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу	99%
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	Стук в редукторі, люфт	99%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Наскрізна корозія, накип в сотах, зменшено пропускну спроможність	99%
	Електропристрої	Окислення контактів, пошкодження кріплень,	99%
	Фари	Пошкодження, корозія	99%
	Головний гальмовий ціліндр	Корозія та граничний знос поверхні циліндра	99%
9	Акумуляторна батарея	Списано	
	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. фото,
2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП

Провідний інженер

Майстер з ремонту транспорту

Козоріз І.П.

Яценко Ф.П.

Матуся М.І.

**ТЕХНИКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ  
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3741**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1352РТ	ХТТ37410030 452580	230020031 0002902	105100	2003	07.2003	27562,75	27562,75	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

**Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу**

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	390,00	-	390,00

**Розрахунок доходів від списання транспортного засобу**

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
1,044	2800,00	2923,20	-	2923,20

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 2533,20 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

14 серпня 2020 р.



Козоріз І.П.



Стадник Л.В.



УКРАЇНА  
УКРАЇНА  
UKRAINE  
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ  
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ  
REGISTRATION CERTIFICATE  
CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION



Реєстраційний номер  
Registration number  
**A AA1352РТ**

Дата першої реєстрації  
Date of first registration  
**B 03.12.2008**

Дата реєстрації  
Date of registration  
**B.1 16.09.2017**

Рік випуску  
Year of manufacture  
**B.2 2003**

Прізвище або організація  
Surname or company  
**C.1.1 ПАТ "УКРПОШТА"  
JSC "UKRPOSHTA"**

Ім'я та по батькові  
Given name(s)  
**C.1.2**

Адреса  
Address  
Область  
Region  
Район  
District  
Нас. пункт  
Vul., буд., кв.  
Власність  
Ownership  
Дійсне до  
Period of validity  
**C.1.3 М. КИЇВ  
М. КИЇВ  
ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ  
C.4 вул. ХРЕЩАТИК 22  
а є власником  
H Центр 7142  
TSC 7142**

**CXM 814807**

Марка Make	<b>D.1 УАЗ</b>
Модель Type	<b>D.2 3741</b>
Тип Commercial description	<b>D.3 СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНЯЖНИЙ-В ХТТ37410030452580</b>
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	<b>E 37410030106316 37410030473408</b>
Повна маса Maximum mass	<b>F.1 2660</b>
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	<b>G 1799</b>
Категорія Vehicle category	<b>J В</b>
Об'єм двигуна Capacity	<b>P.1 2445</b>
Тип пального Type of fuel	<b>P.2 S</b>
Колір Color of the vehicle	<b>R СІРИЙ</b>
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	<b>S.1 Особливі відмітки: 2 АВТОМОБІЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ. ВСТАНОВЛЕНО ГБО.</b>
Кількість стоячих місць Number of standing places	<b>S.2</b>

CXM № 814807 Зам.17-3530 РС Україна 03.2017

**CXM 814807**





