

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова  
Косівської райдержадміністрації  
Петро ІВАНІШИН

м.п.

01.03.2021 р.

## АКТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЯ

01.03.2021р.

м.Косів

Комісія призначена розпорядженням райдержадміністрації від 01.03.2021 р. № 35 провела огляд легкового автомобіля марки Opel Vektra, номерний знак 777-19 ІВ, кузов №WOL000036V1107970, рік випуску 1997, технічний паспорт ІВС222395 виданий Косів МРЕВ ДАІ УМВС України, пробіг з початку експлуатації не встановлено.

Внаслідок огляду даного автомобіля комісія встановила:

### ТЕХНІЧНИЙ СТАН

| №<br>пп | Найменування<br>вузлів та механізмів | Наявність вузлів<br>та механізмів | Примітки<br>( комплектність, технічний<br>стан) |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1       | Двигун                               | наявний                           | потребує ремонту                                |
| 2       | Зчеплення                            | наявне                            | придатне                                        |
| 3       | Коробка передач                      | наявна                            | потребує ремонту                                |
| 4       | Задня балка                          | наявний                           | придатна                                        |
| 5       | Рулъове управління                   | наявне                            | потребує ремонту                                |
| 6       | Гальма передні                       | наявні                            | потребують заміни                               |
| 7       | Гальма задні                         | наявні                            | потребують заміни                               |
| 8       | Система живлення                     | наявна                            | непридатна                                      |
| 9       | Система охолодження                  | наявна                            | непридатна                                      |
| 10      | Електрообладнання                    | наявне                            | Потребує ремонту                                |
| 11      | Кузов                                | наявний                           | потребує ремонту                                |
| 12      | Двері передні                        | наявні                            | потребують ремонту                              |
| 13      | Двері задні                          | наявні                            | потребують ремонту                              |
| 14      | Крила передні                        | наявні                            | потребують ремонту                              |
| 15      | Крила задні                          | наявні                            | потребують ремонту                              |
| 16      | Кришка - капот                       | наявна                            | потребує ремонту                                |
| 17      | Кришка багажника                     | наявна                            | Потребує ремонту                                |
| 18      | Забарвлення (колір)                  | фіолетовий                        | потребує ремонту                                |
| 19      | Шини                                 | наявні                            | непридатні                                      |
| 20      | Диски колісні                        | наявні                            | придатні                                        |
| 21      | Амортизатори передні                 | наявні                            | непридатні                                      |

|    |                    |         |                      |
|----|--------------------|---------|----------------------|
| 22 | Амортизатори задні | наявні  | непридатні           |
| 23 | Щиток приладів     | наявний | придатний            |
| 24 | Обшивка салону     | наявна  | потребує хімчистки   |
| 25 | Обшивка дверей     | наявна  | потребує хімчистки   |
| 26 | Крісла передні     | наявні  | потребують хімчистки |
| 30 | Крісла задні       | наявні  | потребують хімчистки |

Акт склали :

Голова комісії:

заступник голови райдержадміністрації



Бойчук Н.М.


Члени комісії:

старший лейтенант-інспектор СРПП  
Косівського ВП ГУНП в  
Івано-Франківській обл.



Бельмега І.Д.

завідувач сектору з питань правової  
роботи, запобігання та виявлення  
корупції апарату райдержадміністрації




Гавришук Р.М.

головний спеціаліст сектору фінансового  
забезпечення та бухгалтерського обліку



Фокашук А.М.

начальник відділу економіки,  
агропромислового розвитку, освіти,  
культури, спорту та туризму  
райдержадміністрації



Жмендак В.О.