Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«08» 09 2020 р.

АКТ № 21
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

м. Рівне

«08» 09 2020 р.

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ІЖ 2717, д.н. ВК2114АВ

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК2114АВ	ХТК 271700500 67452	17002005 10002251	105100/	2005	30.05.2005р	756,00	756,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 237,7 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 1750/1100 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
	Лонжерони	Фізичний знос, невелика деформація, глибока корозія	97%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами корозії, наскрізна корозія лонжеронів,днища і стойки в районі кріплення дверей	98%
3	Двигун	стук в районі КШМ, підтікання масла, тріщина головки блоку, тріщина розпредвала	97%
	Стартер	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників передньої і задньої стінки, граничний знос якоря та щіток, замикання діодного моста	100%
	Генератор	Фізичний знос щіток	96%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, зрив різьби жиклерів, розбиті гнізда осей деталей управління дросельними заслінками	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпуса КПП, сторонній шум при роботі, самовільне вимкнення передач	97%
5	Задній міст	Лопнув диференціал, злом кріплення кронштейна амортизатора, фізичний знос головної пари	99%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	97%
	Ресори (пружини)	Злом листів, втрата робочої жорсткості	100%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора	99%
6	Передній міст	Фізичний знос деталей ричагів рульового управління, сторонній шум при роботі, підтікання масла	98%
	Диски коліс	Деформація, тріщини ободів	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	96%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора	99%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос корпусу посадочних місць підшипників, роликів і червяка	97%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	95%
	Радіатор	Не забезпечується нормальна циркуляція охолоджуючої рідини, частково зашлаковані соти,пошкоджені корозією	98%
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання	98%
	Фари	Часткове помутніння рефлектора	96%
	Головний гальмівний циліндр	Зношення корпуса головного циліндра, поршня	97%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП Деркач А.С.

Механік Кротюк М.О.

Провідний інженер Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ІЖ 2717, д.н. ВК2114АВ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК2114АВ	ХТК 27170050 067452	17002005 10002251	105100/	2005	30.05.2005р	756,00	756,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,480	3650,00	1752,00	-	1752,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1752,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Деркач А.С.

Начальник ВЕФ Касьян С.А.

«08» 09 2020 р.

UA

УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION


Реєстраційний номер Registration number	A	**ВК2114АВ**
Рік випуску Date of first registration	B	**2005**
Дата реєстрації Date of registration	I	**19.01.2008**
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	**УДППЗ "УКРПОШТА"**
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	**UDPPZ "UKRPOSHTA"**
Адреса Address	C.1.3	
Регіон		**М.КИЇВ**
Район		**ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ**
Населений пункт		**САРНИ**
Вулиця, будинок, квартира		**ШИРОКА, 33** **ХРЕЩАТИК, 22**
Власність Ownership	C.4	
Дійсне до Period of validity	H	

ВРЕР ДАІ м.Сарни
УДАІ УМВС України
в Рівненській області

ВКС 053032

Марка Make	D.1	**ИЖ**
Модель Type	D.2	**2717-90**
Тип Commercial description	D.3	**ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ** **ЛЕГКОВИЙ-В**
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	**Y6L2717905L002389** **XTK27170050067452**
Повна маса Maximum mass	F.1	**1750**
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	**1568**
Тип пального Type of fuel	P.3	**Бензин**
Колір Colour of the vehicle	R	**ЗЕЛЕНИЙ**
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	**Особливі відмітки** **СПЕЦІАЛЬНИЙ КХС 584725 від 19.08.2005** **КХС 584725 від 19.08.2005**
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

ВКС 053032


BK 2114 AB


BK 2114 B