

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва)  
« 04 » 09 2020р.

АКТ № 29

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,  
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану  
автомобіля УАЗ-3909 державний реєстраційний номер 03926МК

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

| Державний<br>номерний<br>знак | Vin-<br>код<br>(номер<br>кузова) | Інвентарний<br>номер | Субраху-<br>нок<br>бухгалт-<br>ерськог<br>о обліку | Рік<br>випус-<br>ку<br>(побу-<br>дови) | Дата<br>введення в<br>експлуатацію | Первісна<br>вартість,<br>грн.. | Сума зносу<br>та<br>знецінення,<br>грн | Залишк<br>ова<br>вартість<br>, грн | Залишкові<br>й термін<br>експлуатаці<br>ї згідно з<br>даними<br>обліку, міс |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 03926МК                       | Y0024<br>997                     | 240020031<br>0002532 | 105100                                             | 2000                                   | 30.12.2003                         | 4183,00                        | 4183,00                                | 0,00                               | 0                                                                           |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів  
пробіг з початку експлуатації 462,3 тис. км  
маса об'єкта за паспортом – 2820/1820 кг

| №<br>з/п | Найменування     | Короткий технічний стан та характеристика виявлених<br>дефектів                    | Відсоток<br>зносу |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1        | Рама             | Корозія, деформація та тріщини лонжеронів, зруйновані місця<br>з'єднання поперечин | 99%               |
| 2        | Кузов (кабіна)   | Корозія арок коліс, дверей, боковин, деформація дверей,<br>зруйновані петлі дверей | 99%               |
| 3        | Двигун           | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                                       | -                 |
|          | Стартер          | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                                       | -                 |
|          | Генератор        | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                                       | -                 |
|          | Компресор        | -                                                                                  | -                 |
|          | Турбокомпресор   | -                                                                                  | -                 |
|          | Карбюратор       | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                                       | -                 |
| 4        | Коробка передач  | Відсутня, копія Акту приймання ТЗ додається                                        | -                 |
| 5        | Задній міст      | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                                       | -                 |
|          | Диски коліс      | Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається                                        | -                 |
|          | Ресори (пружини) | Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається                                        | -                 |
|          | Амортизатори     | Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається                                        | -                 |

| № з/п | Найменування                  | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів | Відсоток зносу |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 6     | Передній міст                 | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                 | -              |
|       | Диски коліс                   | Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається                  | -              |
|       | Ресори (пружини)              | Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається                  | -              |
|       | Амортизатори                  | Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається                  | -              |
|       | Передня вісь                  | -                                                            | -              |
| 7     | Механізм рульового управління | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                 | -              |
| 8     | Фургон                        | -                                                            | -              |
|       | Радіатор                      | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                 | -              |
|       | Електропристрої               | Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається                  | -              |
|       | Фари                          | Корозія оптичного елементу                                   | 100%           |
|       | Головний гальмовий циліндр    | відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається    | -              |
|       | Акумуляторна батарея          | Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається    | -              |
| 9     | Автошини                      | Відсутні, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається     | -              |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія Акту приймання ТЗ від 22.04.2019р.
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП  
(посада)

(підпис)

О.В.Аверченко  
ПІБ

Пров. інженер ЦПП  
(посада)

(підпис)

Ю.В.Ігнатенко  
ПІБ

Старший майстер ЦПП  
(посада)

(підпис)

С.О.Гайдай  
ПІБ

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

**СВІДОЦТВО  
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ**

Регістраційний № **039-26MK**  
 Марка **UAZ 3909**  
 Модель  
 Рік випуску **2000**  
 Колір **БІЛИЙ**  
 Об'єм двигуна (см³)  
 Шасі (рама) № **Y0024479**  
 Кузов (коляска) № **Y0024997**  
 Тип ТЗ  
 Власна маса **ВАНТАЖНИЙ** kg  
 Повна маса kg  
 Особливі відмітки **РМС 189597-27.06.2002**

НАКАЗ № 198 13.09.2002  
 ВАНТАЖНОПАСАЖИРСЬКИЙ  
 РМС № 219716A (119610)

РМС № 219720


ВЛАСНИК

УДПП ВВІЯДУ УГРОПОІТА  
 М.КИЇВ ХРЕЩАТИК  
 UDPP ZV YAZKU UKROBNTA  
 М.КИЇВ ХРЕЩАТИК-22


АДРЕСА

Область **ЧЕРНІГІВСЬКА** CHERNIBIVSKA  
 Район **ЧЕРНІГІВ**  
 Нас. пункт **ДЕСНЯНСЬКИЙ**  
 Вулиця **1 ТРАВНЯ**  
 Будинок **117** кв.

Видано **ЧЕРНІГІВСЬКЕ МРЕВ**  
 Начальник РЕП ДА *[Підпис]*  
 М.П. **26 ЛЮТОГО 2010 Зр**  
 Державне ПА «Інформація» Зам. 0-3760-2000







**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ  
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-3909**

| Державний<br>номерний<br>знак | Vin-<br>код<br>(номер<br>кузова) | Інвентарний<br>номер | Субраху-<br>нок<br>бухгалт-<br>ерськог<br>о обліку | Рік<br>випус-<br>ку<br>(побу-<br>дови) | Дата<br>введення в<br>експлуатацію | Первісна<br>вартість,<br>грн.. | Сума зносу<br>та<br>знецінення,<br>грн | Залишк<br>ова<br>вартість<br>, грн | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з даними<br>обліку, міс |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 03926МК                       | Y0024<br>997                     | 240020031<br>0002532 | 105100                                             | 2000                                   | 30.12.2003                         | 4183,00                        | 4183,00                                | 0,00                               | 0                                                                      |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

| Витрати на зняття<br>з обліку в МРСВ<br>ДАІ (грн.) | Витрати на розбирання,<br>демонтаж ТЗ та інші<br>витрати (грн.) | Витрати на утилізацію<br>пневматичних шин,<br>олив та іншого (грн.) | Орієнтовна сума витрат на<br>ліквідацію ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| -                                                  | 470,60                                                          | 100,00                                                              | 570,60                                            |

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

| Кількість<br>металобрухту<br>(т.) | Орієнтовна вартість<br>за 1т. металобрухту<br>(грн.) | Орієнтовна сума<br>доходу від здачі<br>металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від<br>оприбуткування<br>вузлів та деталей ТЗ<br>(грн.) | Загальна сума<br>орієнтовного<br>доходу (грн.) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0,44                              | 3200,00                                              | 1408,00                                                    | -                                                                       | 1408,00                                        |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становит 837,40 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ

О.М.Білоба