

Фото № 1. Загальний вигляд передньої лівої частини КТЗ.



Фото № 2. Загальний вигляд передньої правої частини КТЗ.



Фото № 3. Загальний вигляд задньої лівої частини КТЗ.



Фото № 4. Загальний вигляд задньої правої частини КТЗ.



Фото № 5. Загальний вигляд салону КТЗ.




Фото № 6 Загальний вигляд моторного відсіку.



Фото № 7. Загальний вигляд корозійних пошкоджень крила переднього правого.




Фото № 8. Загальний вигляд корозійних пошкоджень крила заднього лівого.




Фото № 9. Загальний вигляд корозійних пошкоджень дверей лівої боковини.



Фото № 10. Загальний вигляд корозійних пошкоджень рамки вітрового скла.



Фото № 11. Загальний вигляд корозійних пошкоджень дверей правої боковини.



Фото № 12. Загальний вигляд корозійних руйнувань крила заднього правого.



Фото № 13. Загальний вигляд корозійних пошкоджень кришки багажного відсіку.




Фото № 14. Загальний вигляд корозійних пошкоджень складових задньої підвіски та системи випуску відпрацьованих газів.




Фото № 15. Загальний вигляд корозійних пошкоджень та руйнувань панелі підлоги та силових елементів панелі підлоги.




Фото № 16. Загальний вигляд корозійних руйнувань панелі підлоги в передній правій частині.



Фото № 17. Загальний вигляд корозійних пошкоджень кришки капота.



Фото № 18. Загальний вигляд корозійних пошкоджень бризковика переднього правого.



Фото № 19. Загальний вигляд корозійних пошкоджень порога правої боковини.




Фото № 20. Загальний вигляд ідентифікаційного номера.