

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 08 » 09 2020 р.

АКТ № 30
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 08 » 09 2020 р. м. Рівне

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ГАЗ 5327, д.н. АА5896РХ

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА5896РХ	ХТН531200 М1305857	17001991 10002213	105100/	1991	01.05.1991	18131,00	18131,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 590,94 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 7400/5500 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, глибока корозія, тріщини її несучих частин та кронштейнів, тріщини поздовжніх ланжеронів	99%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої наскрізної корозії, тріщини несучих частин каркасу та кронштейнів	97%
3	Двигун	Необхідність капітального ремонту, стук в районі КШМ	98%
	Стартер	Фізичний знос втулок , обмотки якоря	97%
	Генератор	Фізичний знос щіток	97%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання мастила в місцях з'єднання верхньої і нижньої частини	98%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпусу кпп, сторонній шум при роботі, самовільне вимкнення передач	99%
5	Задній міст	Корозія корпусу картера заднього мосту, підтікання мастила	97%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	98%
	Ресори (пружини)	Втрата робочої жорсткості, злом корінного і підкорінного листа, мікротріщини	98%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі	98%
6	Передній міст	Граничне спрацювання отворів підшипників головної передачі	99%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі	97%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос посадочних місць підшипників, ролика	97%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	97%
	Радіатор	Пошкодженні соти, водопровідні трубки, пошкоджений краник зливу охолоджуючої рідини	98%
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання	98%
	Фари	Часткове помутніння рефлектора	98%
	Головний гальмівний циліндр	Зношення корпусу головного циліндра, поршня	99%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

- 1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
- 2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Механік

Провідний інженер

Деркач А.С.

Кротюк М.О.

Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 5327, д.н. АА5896РХ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА5896РХ	ХТН5312 00М1305 857	17001991 10002213	105100/	1991	01.05.1991	18131,00	18131,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,880	3650,00	3212,00	-	3212,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3212,00грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Деркач А.С.

Начальник ВЕФ



Касьян С.А.

«08» 09 2020 р.

UA

УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер
Registration number

Дата першої реєстрації
Date of first registration

Дата реєстрації
Date of registration

Рік випуску
Year of manufacture

Прізвище або організація
Surname or company

Ім'я та по батькові
Given name(s)

Адреса
Address

Область
Region

Нас. пункт
Village, town, city

Власність
Ownership

Діє до
Period of validity

A

B

B.1

B.2

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.4

H

AA5896PM

08.08.2008

26.05.2017

1991

ПАТ "УКРПОШТА"
JSC "UKRPOSHTA"

M. KYIV
M. KYIV
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

вул. ХРЕЩАТИК 22

а є власником

Центр 5642
TSC 5642

CXM 347911

Марка
Make

Модель
Type

Тип
Commercial description

Номер шасі (кузов, рами)
Vehicle identification number

Повна маса
Maximum mass

Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service

Категорія
Vehicle category

Об'єм двигуна
Capacity

Тип пального
Type of fuel

Колір
Color of the vehicle

Кількість сидінь
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat

Кількість стоячих місць
Number of standing places

D.1

D.2

D.3

E

F.1

G

J

P.1

P.2

R

S.1

S.2

ГАЗ

5327

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ
ФУРГОН

XTH531200M1305857

7400

5500

C1

4250

S

ЗЕЛЕНИЙ

3

Особливі відмітки: ВКС 077203 Від 06.08.2008 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ

CXM 347911

CXM № 347911 Сам.17-101-1-10, Україна, 02.2017



