

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва)
« 04 » 09 2020р.

АКТ № 16

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ-220606 державний реєстраційний номер 01362МК
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог- о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк- ова вартість , грн	Залишков- ий термін експлуата- ції згідно з даними обліку, міс
01362МК	ХТТ22 0606S0 049994	240020031 0002516	105100	1995	30.12.2003	4183,00	4183,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 588,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2820/1820 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія, деформація та прогини поперечин	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія днища, дверей, боковин, деформація дверей	99%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, ГРМ, тріщина блоку циліндрів	98%
	Стартер	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Генератор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
4	Коробка передач	Відсутня, копія Акту приймання ТЗ додається	-
5	Задній міст	Поломка головної пари, ступиць, негерметичність	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Поломка корінних листів	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоків	100%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	Знос диференціала, головної пари	98%
	Диски коліс	Деформація дисків, розбиті отвори	100%
	Ресори (пружини)	Поломка та прогини листів	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоків	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Електропристрої	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Фари	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Акумуляторна батарея	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	-
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія Акту приймання ТЗ від 22.04.2019р.
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ


РМС №085364

ВЛАСНИК

ОППС ЧЕРНИГОВПОЧТА

ОППС CHERNIGOVPOCHTA

АДРЕСА
Область ЧЕРНИГОВСКАЯ CHERNIGOVSKAYA
Город ЧЕРНИГОВ
Почтовый пункт ДЕСНЯНСКИЙ
Улица ЛЕНИНА
Дом 28 кор. FB




УКРАЇНА UA UKRAINE


СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 01362MK
Марка UA3220606
Модель
Рік випуску 1995
Колір БЕЛЫЙ
Двигун № 51203965
Шасі (рама) № 343678
Кузов (коляска) № ХТТ22060650049994

Тип ТЗ
Повна маса
Особливості конструкції
УА324319 01.03.96 КНЕВ
СПР.СЧЕТ406291 04.04.96

РМС №085364





ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-220606

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк- ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
01362МК	ХТТ22 0606S0 049994	240020031 0002516	105100	1995	30.12.2003	4183,00	4183,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	470,60	100,00	570,60

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,78	3200,00	2496,00	-	2496,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становит 1925,40 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білюба