

Додаток 3  
до Регламенту бізнес-процесу «Списання  
непридатних транспортних засобів  
АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва філії)  
«08» 09 2020р.

АКТ № 2  
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,  
який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020р.

м. Рівне

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану  
автомобіля Сітроен С-15, д.н. ВК7266АК

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

| Державний<br>номерний<br>знак | VIN-код<br>(номер кузова) | Інвентарний<br>номер | Субрахунок<br>бухгалтерсь-<br>кого обліку | Рік випуску<br>(побудови) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна<br>вартість,<br>грн. | Сума зносу та<br>знецінення, грн. | Залишкова<br>вартість, грн. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з даними<br>обліку, міс. |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ВК7266АК                      | VF7VDPP00<br>16PP3558     | 17001996<br>10002194 | 105100/                                   | 1996                      | 01.11.1996р.                       | 517,00                        | 517,00                            | 0,00                        | 0                                                                       |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів  
пробіг з початку експлуатації 297,319 тис. км  
маса об'єкта за паспортом – 1710/945 кг

| №<br>з/п | Найменування   | Короткий технічний стан та характеристика виявлених<br>дефектів                      | Відсоток зносу |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | Рама           | -                                                                                    | -              |
|          | Лонжерони      | Фізичний знос, корозія                                                               | 97%            |
| 2        | Кузов (кабіна) | Вкритий слідами глибокої корозії                                                     | 97%            |
| 3        | Двигун         | Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки<br>блоку, тріщина розпредвала        | 99%            |
|          | Стартер        | Замикання втягуючого реле та обмотки якоря, граничний<br>знос привода, якоря, щіток. | 100%           |
|          | Генератор      | Фізичний знос деталей, граничний знос якоря та щіток,<br>замикання діодного моста.   | 100%           |
|          | Компресор      | -                                                                                    | -              |
|          | Турбокомпресор | -                                                                                    | -              |
|          | Карбюратор     | Знос голчатого клапану                                                               | 100%           |

| № з\п | Найменування                  | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів                                                                     | Відсоток зносу |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | Коробка передач               | Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпусу кпп, сторонній шум при роботі, самовільне вимкнення понижуючих передач | 98%            |
| 5     | Задній міст                   | Фізичний знос деталей, сайлентблоків                                                                                             | 99%            |
|       | Диски коліс                   | Тріщина диску                                                                                                                    | 100%           |
|       | Ресори (пружини)              | Експлуатаційний знос                                                                                                             | 99%            |
|       | Амортизатори                  | Знос втулок, знос штоку, злом кріплення кронштейна амортизатора                                                                  | 100%           |
| 6     | Передній міст                 | Знос сайлентблоків                                                                                                               | 97%            |
|       | Диски коліс                   | Порушені гнізда кріплення                                                                                                        | 100%           |
|       | Ресори (пружини)              | Експлуатаційний знос                                                                                                             | 99%            |
|       | Амортизатори                  | Знос втулок, знос штоку                                                                                                          | 100%           |
| 7     | Механізм рульового управління | Знос черв'ячної пари механізму                                                                                                   | 98%            |
| 8     | Фургон                        | Глибока наскрізна корозія                                                                                                        | 98%            |
|       | Радіатор                      | Тріщини корпусу бачків, корозія сот, підтікання охолоджуючої рідини                                                              | 100%           |
|       | Електропристрої               | Замикання електропроводки                                                                                                        | 100%           |
|       | Фари                          | Корозія поверхні відбивача скла                                                                                                  | 100%           |
|       | Головний гальмівний циліндр   | Пошкодження дзеркала робочої поверхні, підтікання гальмівної рідини                                                              | 100%           |
|       | Акумуляторна батарея          | Сульфатація та замикання платин                                                                                                  | 100%           |
| 8     | Автошини                      | Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.                 | 100%           |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Механік

Провідний інженер

Деркач А.С.

Кротюк М.О.

Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ  
доцільності списання транспортного засобу Сітроен С-15, д.н. ВК7266АК

| Державний номерний знак | VIN-код (номер кузова)    | Інвентарний номер    | Субрахунок бухгалтерського обліку | Рік випуску (побудови) | Дата введення в експлуатації | Первісна вартість, грн. | Сума зносу та знецінення, грн. | Залишкова вартість, грн. | Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс. |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ВК7266АК                | VF7VDP<br>P0016PP<br>3558 | 17001996<br>10002194 | 105100/                           | 1996                   | 01.11.1996р.                 | 517,00                  | 517,00                         | 0,00                     | 0                                                           |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

| Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.) | Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.) | Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.) | Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| -                                            | -                                                         | -                                                             | -                                              |

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

| Кількість металобрухту (т.) | Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.) | Загальна сума орієнтовного доходу (грн.) |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0,450                       | 3650,00                                        | 1642,50                                              | -                                                              | 1642,50                                  |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1642,50 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

«08» 09 2020 р.



Деркач А.С.

Касьян С.А.

|                                                                                                                            |       |                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  УКРАЇНА<br>УКРАИНА<br>UKRAINE<br>UKRAINE |       | СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ<br>ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ<br>REGISTRATION CERTIFICATE<br>CERTIFICAT D'IMMATRICULATION |  |
| Регістраційний номер<br>Registration number                                                                                | A     | BK7266AK                                                                                                     |  |
| Рік випуску<br>Date of first registration                                                                                  | B     | 1996                                                                                                         |  |
| Дата реєстрації<br>Date of registration                                                                                    | I     | 28.12.2007                                                                                                   |  |
| Прізвище або організація<br>Surname of company                                                                             | C.1.1 | УДППЗ "УКРПОШТА"                                                                                             |  |
| Ім'я та по батькові<br>Given name(s)                                                                                       | C.1.2 | UDPPZ "UKRPOSHTA"                                                                                            |  |
| Адреса<br>Address                                                                                                          | C.1.3 | М.КИЇВ                                                                                                       |  |
| Регіон<br>Region                                                                                                           |       | ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ                                                                                               |  |
| Населений пункт<br>Settlement                                                                                              |       | ВОВЧКА, 19                                                                                                   |  |
| Вулиця, будинок, квартира<br>Street, house, apartment                                                                      | C.4   | ХРЕЩАТИК, 22                                                                                                 |  |
| Власність<br>Ownership                                                                                                     | H     | 1-й МРВ ДАІ м.Рівне                                                                                          |  |
| Дієсно до<br>Period of validity                                                                                            |       |                                                                                                              |  |
| ВКС 052353                                                                                                                 |       |                                                                                                              |  |

|                                                                                            |     |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| Марка<br>Make                                                                              | D.1 | CITROEN                                                                   |
| Моделі<br>Model                                                                            | D.2 | C 15                                                                      |
| Тип<br>Type                                                                                | D.3 | ЛЕГКОВИЙ-в ПАСАЖИРСЬКИЙ                                                   |
| Комерційний опис<br>Commercial description                                                 | E   | VF7VDRP0016PP3558                                                         |
| Номер шасі (кузова, рами)<br>Vehicle identification number                                 | F.1 | 0                                                                         |
| Повна маса<br>Maximum mass                                                                 | G   |                                                                           |
| Маса без навантаження<br>Mass of the vehicle in service                                    | J   |                                                                           |
| Категорія<br>Vehicle category                                                              | P.1 | 1700                                                                      |
| Об'єм двигуна<br>Capacity                                                                  | P.3 | Дизельне паливо                                                           |
| Тип пального<br>Type of fuel                                                               | R   | ЖОВТИЙ                                                                    |
| Колір<br>Colour of the vehicle                                                             | S.1 | Особливий відміток<br>АВТ-ПЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ РВС 151584 від<br>10.02.1999 |
| Кількість сидінь місць<br>з місцем водія<br>Number of seats<br>including the driver's seat | S.2 |                                                                           |
| Кількість стоячих місць<br>Number of standing places                                       |     |                                                                           |
| ВКС 052353                                                                                 |     |                                                                           |

