

Затверджую  
В.о. директора  
Черкаської дирекції  
УДПІЗ "Укрпошта"  
О.Г. Терентьев  
2 листопада 2016 року  
м.п.

**АКТ № 23**  
**обстеження фізичного (технічного) стану об'єкта**

На підставі наказу від 29 квітня 2016 р. № 600 комісією у складі:

**Голови комісії:**

В.о. заступника директора

Коротенко В.М.

**Членів комісії:**

Начальник цеху перевезення пошти

Ставцев В.А.

Начальник транспортного відділу

Козоріз І.П.

Старший механік ЦПП

Запорожець В.П.

Бухгалтер 1-ї категорії

Онищенко Н.В.

(посада)

комісія здійснила огляд автомобіля: марка ГАЗ 53А, тип: ФУРГОН-С, рік випуску - 1983, дата введення в експлуатацію - 10.10.1983 р., вивід з експлуатації - січень 2015р., пробіг з початку експлуатації 1 251,2 тис. км., інвентарний номер 65166, балансова (первісна) вартість - 6 637,00 грн., сума нарахованого зношення - 6 637,00 грн., балансова (залишкова) вартість - 0,00 грн., кузов № 49103Т/24000011, державний реєстраційний номер 00541 МЕ, повна маса транспортного засобу 7400 кг, свідоцтво про реєстрацію (тех. паспорт) САС 101629, що належить: УДПІЗ "Укрпошта".

Адреса автогосподарства (підприємства) м. Черкаси, провулок Хоменка, 4.

В результаті огляду автомобіля ГАЗ 53А, державний реєстраційний номер 00541 МЕ його агрегатів, вузлів і механізмів встановлено, що зовнішній стан автомобіля незадовільний.

**Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:**

| № п/п | Найменування агрегату | В наявності/ відсутній     | Придатні для користування | Підлягають відновленню |
|-------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                         | 5                      |
| 1     | Рама                  | В наявності                | Ні                        | Ні                     |
| 2     | Кузов                 | В наявності                | Ні                        | Ні                     |
|       | Лобове скло           | В наявності                | Ні                        | Ні                     |
| 3     | Двигун                | Знятий (розкомплектований) | Ні                        | Ні                     |
|       | Стартер               | Відсутній                  |                           |                        |
|       | Генератор             | Відсутній                  |                           |                        |
| 4     | Коробка передач       | Відсутня                   |                           |                        |

|                                     |             |    |    |
|-------------------------------------|-------------|----|----|
| арданий вал                         | В наявності | Ні | Ні |
| Задній міст                         | В наявності | Ні | Ні |
| Диск коліс                          | В наявності | Ні | Ні |
| Шини                                | В наявності | Ні | Ні |
| Передній міст                       | В наявності | Ні | Ні |
| Механізм<br>рульового<br>управління | В наявності | Ні | Ні |
| Інші                                |             |    |    |
| Радіатор                            | Відсутній   |    |    |
| Щиток приборів                      | В наявності | Ні | Ні |
| Капот                               | В наявності | Ні | Ні |
| Фари                                | В наявності | Ні | Ні |
| Акумулятор                          | Відсутній   |    |    |

Висновок комісії: автомобіль ГАЗ 53А, державний реєстраційний номер 00541 МЕ має фізичний та моральний знос основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів, не придатний до подальшої експлуатації.

Голова комісії:  
В.о. заступника директора

Члени комісії:

Начальник цеху перевезення пошти

Начальник транспортного відділу

Старший механік ЦПП

Бухгалтер 1-ї категорії

Коротенко В.М.

Ставцев В.А.

Козоріз І.П.

Запорожець В.П.

Онищенко Н.В.