

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « 28 » 08 2020 р.									
АКТ № 108 обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« 28 » 08 20 20 р. м. Дніпро									
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля ЗА3-110557 АЕ 5490 СР, (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті Черкас А.В. (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ5490СР	Y6D11055780045262	Y6D11055780045262	105100	2008	29.12.2008	20853,87	20853,87	0	0





Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 84,438 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1190 кг /810 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозійне пошкодження кузова (понад 70 %): пороги, арки колес, лонжерони, стійки	98%
3	Двигун	корозія блока циліндрів та головки блока; механічний знос коленвалу перевищує гранично допустимі норми (коренні та шатунні шийки)	99%
	Стартер	Перегорання обмотки статора, якоря та втягуючого реле статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки статора	95%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	Знос голчатого клапану, тріщина дифузору	97%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусів, знос посадочних місць підшипників	94%
5	Задній міст		-
	Диски коліс	Деформація, корозія диску	96%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%

	Амортизатори	Деформація корпусу, знос штоку	100%
6	Передній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей.	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, тріщини	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	97%
	Амортизатори	Деформація корпусу, знос штоку	100%
	Передня вісь		-
7	Механізм рульового управління	повний знос рейки та корпусу рульового механізму.	98%
8	Фургон	Корозійний знос, деформація стійок	95%
	Радіатор	Корозійний знос верхнього бачка та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, оплавлення корпусу	97%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	98%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, тріщини корпусу	99%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%	
(вказати, що саме не відповідає)	
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню	
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ), фото ТЗ	
(перелік технічної документації по об'єкту)	

<u>Начальник ЦПП</u> (посада)	 (підпис)	<u>О.В.Макуха</u> (ПІБ)
<u>Провідний інженер з транспорту</u> (посада)	 (підпис)	<u>В.Т.Мокрий</u> (ПІБ)
<u>Інженер 1 категорії (секретар)</u> (посада)	 (підпис)	<u>А/В.Осадчая</u> (ПІБ)
<u>Старший майстер з ремонту транспорту</u> (посада)	 (підпис)	<u>Ю.О.Стеблюк</u> (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишок термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
ЗА3-110557	АЕ 5490 СР	Y6D11055780045837	0300200810004963	105100	2008	29.12.2008	20853,87	20853,87	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00


Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
320	2500,00	800	0.00	800

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 800.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Заскочин
Начальник ВЕФ



О.В. Макуха

М.В. Блінова

UA

УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер Registration number	A	AE5490CP
Рік випуску Date of first registration	B	2008
Дата реєстрації Date of registration	I	21.10.2011 р.
Прізвище або організація Surname of company	C.1.1	УДППЗ УКРПОШТА
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	UDPPZ UKRPOSHTA
Адреса Address	C.1.3	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Район Region		ЖОВТНЕВИЙ
Населений пункт Settlement		ДУБІНІНА, 10
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment		ХРЕЩАТИК буд.22
Власність Ownership	C.4	
Дієсно до Period of validity	H	

Дн-ське ВРЕР-1
УДАІ ГУМВС України в
Дніпропетровській обл

САК123870

Make
D.1 3A3

Model
D.2 110557-45 ЗНГ

Type
D.3 ПІКАП-В

Commercial description
E VIN - Y6D11055780045262

Vehicle identification number
F.1 1190

Y6D11055780045262

Maximum mass
G 810

Mass of the vehicle in service
J

Vehicle category
P.1 1197

Об'єм двигуна
R.3

Type of fuel
R БІЛИЙ

Colour of the vehicle
S.1

Кількість сидінь
S.2

including the driver's seat
Особливі відмітки
АКТ НА ПЕРЕОБЛАННЯ
253 від 17.10.2011 р. СПЕЦІА
АНИЙ СИНЬО-ЖОВТО-СИНЯ
СМУГА З НАПИСОМ ПОШТА
ВСТАНОВ, ЗНГ 1 БАЛОН

Кількість стоячих місць
Number of standing places

САК123870



