

Додаток 3

до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»»

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
«04» 09 2020р.

АКТ № 44
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«04» 09 2020 р.

М. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ГАЗ 53А АА4725К1
який знаходиться у підзвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецнення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА4725К1	1045701	1800197810002448	105100	1986	01.01.1987	15590.96	15590.96	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 669.3 тис. км
маса об'єкта за паспортом(повна/без навантаження) 7400/3475 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Корозія, тріщини, деформація	4
2	Кузов (кабіна)	Корозія, тріщини, деформація	96
3	Двигун	Підтікання мастила, зношення поршневої групи	93
	Стартер	Руйнування посадкових місць корінних підшипників та шийок кол. валу	100
	Генератор	Замикання обмоток ротору, руйнування статору	100
	Компресор	Замикання обмоток статору	100
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичне зношення, зношення жиклерів, насоса прискорення, тріщини поплавка, заслінки акселератора	97
4	Коробка передач	Зношення підшипників, шестерень усіх передач, первин. та вторинних валів	94

5	Задній міст	Корозія, деформація, зношення головної пари сателітів та на півосей.	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини	
	Ресори	Тріщини 1,2, листів	94
	Амортизатори	-	100
	Передній міст	-	-
6	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів	-
	Ресори	Тріщини листів № 1,2	100
	Амортизатори	Витікання мастила	100
	Передня вісь	Тріщини посадкових місць шворня, деформація	96
	Механізм рульового управління	Тріщини корпусу, фізичний знос	100
7	Фургон	Фізичне зношення, корозія, тріщини	88
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	95
	Електропристрої	Замкнення	100
	Фари	Корозія корпусу та рефлектора	100
	Акумуляторна батарея	Сульфітація пластин	98
8	Головний гальмовий циліндр	Зношення корпусу, зношення манжетів та поршня	100
	Автошини	Повне зношення протектору	93
			100

Висновки та пропозиції комісії:

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97,4% Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії

О.І. Федорченко

Г.І. Іващенко

І.В. Савіна

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 53, АА4725К1

«09» жовтня 2020 року

м. Суми

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА4725К1	1045701	1800197810002448	105100	1986	01.01.1987	15 590.96	15 590.96	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	975,00	617,50	1592,50

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2,6	3000,00	7800,00	0,00	7800,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **6207,50** грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕтФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

Марка
Make
D.1 ГАЗ
Модель
Model
D.2 53А
Тип
Type
D.3 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ
COMMERCIAL DESCRIPTION
FURГОН
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number
E 1045701
Повна маса
Maximum mass
F.1 7400
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
G 3475
Категорія
Category
J C1
Об'єм двигуна
Capacity
P.1 4250
Тип паливного
Type of fuel
P.2 S
Колір
Color of the vehicle
R СИНІЙ
Кількість сидінь міст
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat
S.1 2
Кількість стоячих місць
Number of standing places
S.2

CXM 280526

CXM № 280526 ДМ.17-3188 PC Ukraine 01.2017



УКРАЇНА
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
TRANSPORTATION CERTIFICATE
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION



Регістраційний номер
Registration number
A AA4725KI
Дата першої реєстрації
Date of first registration
B 07.08.2009
Дата реєстрації
Date of registration
B.1 20.04.2017
Рік випуску
Year of manufacture
B.2 1986
Прізвище або організація
Surname or company
C.1.1 ПАТ "УКРПОШТА"
PAT "UKRPOSHTA"
Ім'я та по батькові
Given name(s)
C.1.2
Адреса
Address
C.1.3 М. КИЇВ
М. КИЇВ
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
вул. ХРЕЩАТИК 22
а є власником
а є власником
C.4
Нас. пункт
City, town, etc.
Власність
Ownership
Діє до
Period of validity
H

Центр 5946
TSC 5946

CXM 280526

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
TRANSPORTATION CERTIFICATE
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION



УКРАЇНА
UKRAINE

CXM 280526

Центр 5946
TSC 5946

Регістраційний номер
Registration number
A AA4725KI
Дата першої реєстрації
Date of first registration
B 07.08.2009
Дата реєстрації
Date of registration
B.1 20.04.2017
Рік випуску
Year of manufacture
B.2 1986
Прізвище або організація
Surname or company
C.1.1 ПАТ "УКРПОШТА"
PAT "UKRPOSHTA"
Ім'я та по батькові
Given name(s)
C.1.2
Адреса
Address
C.1.3 М. КИЇВ
М. КИЇВ
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
вул. ХРЕЩАТИК 22
а є власником
а є власником
C.4
Нас. пункт
City, town, etc.
Власність
Ownership
Діє до
Period of validity
H

CXM № 280526 ДМ.17-3188 PC Ukraine 01.2017

CXM 280526

Марка
Make
D.1 ГАЗ
Модель
Model
D.2 53А
Тип
Type
D.3 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ
COMMERCIAL DESCRIPTION
FURГОН
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number
E 1045701
Повна маса
Maximum mass
F.1 7400
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
G 3475
Категорія
Category
J C1
Об'єм двигуна
Capacity
P.1 4250
Тип паливного
Type of fuel
P.2 S
Колір
Color of the vehicle
R СИНІЙ
Кількість сидінь міст
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat
S.1 2
Кількість стоячих місць
Number of standing places
S.2

