

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Тернопільська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«02» 09 2020 р.

АКТ № 19
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«02» 09 2020 р.

м. Тернопіль

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля Марка УАЗ, модель 3309, д.н. ВО 6442 АМ

який знаходиться у підзвіті Дрюченка Ярослава Олександровича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарн ий номер	Субрахунок бухгалтерськог о обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВО 6442 АМ	ХТТ22 0606Х 003765 1	1900199 9100024 20	105100	1999	22.11.1999	4284,00	4284,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів.

пробіг з початку експлуатації 772,0 т.км.
маса об'єкта за паспортом – 2820/1820 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
1	Рама	Корозія рами	98%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин, корозія дверей, капота	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку, тріщина блоку, знос ГРМ	98%
	Стартер	Знос якоря	98%
	Генератор	Знос підшипників	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану, тріщина	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників, знос валів шестерень	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, коробки сателітів	100%
	Диски коліс	Тріщина диску, корозія	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, тріщина листів	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, корозія	100%
6	Передній міст	Тріщина корпусу	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, корозія	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, тріщина листів	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, корозія	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, тріщина картера	98%
8	Фургон	Корозія, деформація	98%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот, тріщина сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, розбите скло	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, тріщина корпусу	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Дрюченко Я О

Гаврилюк Г Ф

Чопик І І



УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер
Registration number

A BO6442AM

Рік випуску
Date of first registration

B 1999

Дата реєстрації
Date of registration

I 03.12.2008
ЗКПО 01192220 УДЛПЗ "УКРПОШТА" /КИЇВ, ХРЕЩАТИК 22

Прізвище або організація
Surname or company

C.1.1 UDPPZ "UKRPOSHTA" /KYIV, KHRECSHATYK, 22

Ім'я та по батькові
Given name(s)

C.1.2

Адреса
Address

C.1.3

Регіон
Region

ТЕРНОПІЛЬСЬКА
КОЗІВСЬКИЙ
КОЗОВА
ГРУШЕВСЬКОГО, 41
ГРУШЕВСЬКОГО 41

Район
Region

Населений пункт
Settlement

Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment



Власність
Ownership

C.4

Діє до
Valid until

H

МРЕЗ ДАІ

М ПЦГАН

BO0053028

Марка
Make
Модель
Type
Тип
Commercial description
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number
Повна маса
Maximum mass
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
Категорія
Vehicle category
Об'єм двигуна
Capacity
Тип пального
Type of fuel
Колір
Colour of the vehicle
Кількість сидінь місць
з м'яким водінням
Number of seats
including the driver's seat
Кількість стоячих місць
Number of standing places

D.1 UA3

D.2 3909

D.3 ВАНТАЖНОПАСАРСЬКИЙ-В

E XTT220606X0037651

F.1 2820

G 1820

J

P.1 2445

P.3 Бензин


R СІРИЙ

S.1 6

S.2

Особливі відмітки
ЗАМІНА ДНЗ ЗАМІНА ТЛТ
TE1032448 09 12 2000 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ

BCC653088



2018-11-30 10:11

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу Автомобіля марки УАЗ 3909 Державний номер ВО 6442 АМ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВО 6442 АМ	ХТТ220606Х0037651	1900199910002420	105100	1999	1999	4284,00	4284,00	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу


Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	550,00	280,00	830,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1050,00	3600,00	3780,00	-	3780,00


Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2950,00 грн, буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Дрюченко Я О

Начальник ВЕФ



Ляховська Т В