

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
« 04 » 09 2020р.

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних
транспортних засобів АТ «Укрпошта»

АКТ № 41
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 04 » 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ВАЗ 2121 АА9880РК
який знаходиться у підзвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА9880РК	ХТА212100K0689806	1800198910002424	105100	1988	01.02.1989	16275,00	16275,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 697.7 тис. км
маса об'єкта за паспортом 1550/1205 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1.	Рама	-	-
2.	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	98
3.	Двигун	Підтікання мастила, знос порш. групи	100
	Стартер	Замикання обмоток ротору	100
	Генератор	Замикання обмоток статора	92
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Підтікання палива, фізичне зношення жиклерів, повітряної заслінки, насоса прискорення	94
4.	Коробка передач	Зношення підшипників, первин. та вторинних. валів	100

5.	Задній міст	Корозія, деформація, зношення головної пари сателітів та напівосей.	
	Диски коліс	Деформація, тріщини	95
	Пружини	Корозія, фізичне зношення	100
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила	100
6.	Передній міст	Зношення редуктора	92
	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів	100
	Пружини	Корозія, фізичне зношення	100
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила	100
7.	Передня вісь	-	100
	Механізм рульового управління	Тріщини рульової колонки, зношення черв. пари	-
	Фургон	-	99
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	-
	Електропристрої	Замкнення	85
	Фари	Корозія корпусу та рефлектора	100
	Акумуляторна батарея	Сульфітація пластин	98
	Головний гальмовий циліндр	Тріщини корпусу, зношення манжетів та поршня	100
9.	Автошини	Зношення протектору бігової доріжки	100
			100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97,7%

Висновки та пропозиції комісії:



Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії


 О.І. Федорченко

 Г.І. Івашенко

 І.В. Савіна

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **ВАЗ 2121, АА9880РК**

«09» жовтня 2020 року

м. Суми

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА9880РК	ХТА212100К0689806	1800198910002424	105100	1988	01.02.1989	16 275.00	16 275.00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	318,00	214,20	532,20

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,910	3000,00	2730,00	0,00	2730,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **2197,80 грн.**, буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕтФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

Марка
 Make
 D.1 BA3
 Тип
 Type
 D.2 2121
 Тип
 Type
 D.3 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЛЕГКОВИЙ
 Commercial description
 Номер шасі (група, різня)
 Vehicle identification number
 E ХТА212100K0689806
 Повна маса
 Maximum mass
 F.1 1550
 Маса без навантаження
 Mass of the vehicle in service
 G 1205
 Категорія
 Vehicle category
 J B
 Об'єм двигуна
 Capacity
 P.1 1570
 Тип палива
 Type of fuel
 P.2 S
 Колір
 Color of the vehicle
 R БІЛИЙ
 Кількість сидінь
 Number of seats
 S.1 5
 Кількість стоячих місць
 Number of standing places
 S.2

CXM 344361

CXM № 344361 Зам.17-9211 PC Ukraine 02.2017



УКРАЇНА
 UKRAINE
 UKRAINE

СВИДОЦТВО ПРО РЕЕСТРАЦІЮ
 ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 REGISTRATION CERTIFICATE
 CERTIFIKAT D'IMMATICULATION



Реєстраційний номер
 Registration number
 A AA9880PK
 Дата першої реєстрації
 Date of first registration
 B 16.04.1994
 Дата реєстрації
 Date of registration
 B.1 10.05.2017
 Рік випуску
 Year of manufacture
 B.2 1988
 Прізвище або організація
 Surname or company
 C.1.1 ПАТ "УКРПОШТА"
 Ім'я та по батькові
 Given name(s)
 C.1.2 JSC "UKRPOSHTA"
 Адреса
 Address
 C.1.3 М. КИЇВ
 Район
 M. KYIV
 Шевченківський
 Shevchenkivskiy
 вул. ХРЕЩАТИК 22
 а с власником
 Центр 9946
 TSC 9946
 Діє до
 Period of validity
 C.4 H

CXM 344361

CXM 344361

Реєстраційний номер
 Registration number
 A AA9880PK
 Дата першої реєстрації
 Date of first registration
 B 16.04.1994
 Дата реєстрації
 Date of registration
 B.1 10.05.2017
 Рік випуску
 Year of manufacture
 B.2 1988
 Прізвище або організація
 Surname or company
 C.1.1 ПАТ "УКРПОШТА"
 Ім'я та по батькові
 Given name(s)
 C.1.2 JSC "UKRPOSHTA"
 Адреса
 Address
 C.1.3 М. КИЇВ
 Район
 M. KYIV
 Шевченківський
 Shevchenkivskiy
 вул. ХРЕЩАТИК 22
 а с власником
 Центр 9946
 TSC 9946
 Діє до
 Period of validity
 C.4 H

CXM № 344361 Зам.17-9211 PC Ukraine 02.2017

CXM 344361

Марка
 Make
 D.1 BA3
 Тип
 Type
 D.2 2121
 Тип
 Type
 D.3 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЛЕГКОВИЙ
 Commercial description
 Номер шасі (група, різня)
 Vehicle identification number
 E ХТА212100K0689806
 Повна маса
 Maximum mass
 F.1 1550
 Маса без навантаження
 Mass of the vehicle in service
 G 1205
 Категорія
 Vehicle category
 J B
 Об'єм двигуна
 Capacity
 P.1 1570
 Тип палива
 Type of fuel
 P.2 S
 Колір
 Color of the vehicle
 R БІЛИЙ
 Кількість сидінь
 Number of seats
 S.1 5
 Кількість стоячих місць
 Number of standing places
 S.2

СВИДОЦТВО ПРО РЕЕСТРАЦІЮ
 ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 REGISTRATION CERTIFICATE
 CERTIFIKAT D'IMMATICULATION

УКРАЇНА
 UKRAINE
 UKRAINE



