

Додаток 3  
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів  
АТ «Укрпошта»

|                                                                                                                    |                           |                   |                                         |                           |                                    |                               |                                            |                                |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»<br>(назва філії)<br>«28» 08 2020 р.                                        |                           |                   |                                         |                           |                                    |                               |                                            |                                |                                                                      |
| АКТ № 103<br>обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,<br>який не може виконувати свої функції |                           |                   |                                         |                           |                                    |                               |                                            |                                |                                                                      |
| « 28 » 08 20 20 р.                                                                                                 |                           |                   |                                         |                           |                                    | м. Дніпро                     |                                            |                                |                                                                      |
| Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля ГАЗ-31029 АЕ 9381 СА,<br>(назва об'єкта)              |                           |                   |                                         |                           |                                    |                               |                                            |                                |                                                                      |
| який знаходиться у підзвіті Черкас А.В.<br>(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))                          |                           |                   |                                         |                           |                                    |                               |                                            |                                |                                                                      |
| Державний<br>номерний<br>знак                                                                                      | VIN-код<br>(номер кузова) | Інвентарний номер | Субрахунок<br>бухгалтерського<br>обліку | Рік випуску<br>(побудови) | Дата<br>введення в<br>експлуатацію | Первісна<br>вартість,<br>грн. | Сума<br>зносу<br>та<br>знецінення,<br>грн. | Залишкова<br>вартість,<br>грн. | Залишковий термін<br>експлуатації згідно з<br>даними обліку,<br>міс. |
| АЕ9381СА                                                                                                           | ХТН310290N0012054         | 0300199210004885  | 105100                                  | 1992                      | 01.08.1992                         | 1840                          | 1840                                       | 0                              | 0                                                                    |





Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів  
пробіг з початку експлуатації 383.338 тис. км  
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1790 кг /1400 кг

| № з\п | Найменування     | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів                    | Відсоток зносу |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Рама             | -                                                                               | -              |
| 2     | Кузов (кабіна)   | корозія: пороги, арки колес, лонжерони, стійки брызговиків, корозія дверей      | 98%            |
| 3     | Двигун           | корозія блока та головки блока; механічний знос коленвала ,знос поршневої групи | 98%            |
|       | Стартер          | тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора                           | 100%           |
|       | Генератор        | перегорання якоря та обмотки                                                    | 98%            |
|       | Компресор        | -                                                                               | -              |
|       | Турбокомпресор   | -                                                                               | -              |
|       | Карбюратор//ТНВД | тріщини та корозія корпусу, деформація                                          | 100%           |

| № з\п | Найменування     | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів                                  | Відсоток зносу |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | Коробка передач  | Тріщини корпусів, знос посадочних місць підшипників валів                                     | 99%            |
| 5     | Задній міст      | повний механічний знос редуктора ( шестерні ), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей | 100%           |
|       | Диски коліс      | Тріщина, корозія диску                                                                        | 100%           |
|       | Ресори (пружини) | Експлуатаційний знос                                                                          | 98%            |

|   |                               |                                                                                                                                                                     |      |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | Амортизатори                  | Знос втулок, знос штоку                                                                                                                                             | 100% |
| 6 | Передній міст( балка)         | тріщини, корозія та вигин передньої балки                                                                                                                           | 97%  |
|   | Диски коліс                   | Порушені гнізда кріплення. Корозія диску                                                                                                                            | 100% |
|   | Ресори (пружини)              | Експлуатаційний знос                                                                                                                                                | 98%  |
|   | Амортизатори                  | Знос втулок, знос штоку                                                                                                                                             | 100% |
|   | Передня вісь                  |                                                                                                                                                                     |      |
| 7 | Механізм рульового управління | повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму                                                                                             | 98%  |
| 8 | Фургон                        | -                                                                                                                                                                   | -    |
|   | Радіатор                      | Корозійний знос                                                                                                                                                     | 99%  |
|   | Електропристрої               | Замикання електропроводки                                                                                                                                           | 100% |
|   | Фари                          | Корозійний знос рефлектора                                                                                                                                          | 97%  |
|   | Головний гальмовий циліндр    | Знос манжетів та робочої поверхні циліндра                                                                                                                          | 97%  |
|   | Акумуляторна батарея          | Руйнування пластин                                                                                                                                                  | 100% |
| 8 | Автошини                      | Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності | 100% |

|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%              |
| (вказати, що саме не відповідає)                                                                                                                                       |
| Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню |
|                                                                                                                                                                        |
| Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ( ТЗ) , фото ТЗ                                                                                                 |
| (перелік технічної документації по об'єкту)                                                                                                                            |

|                                                         |                                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Начальник ЦПП</u><br>(посада)                        | <br>(підпис) | <u>О.В.Макуха</u><br>(ПІБ)  |
| <u>Провідний інженер з транспорту</u><br>(посада)       | <br>(підпис) | <u>В.Т.Мокрий</u><br>(ПІБ)  |
| <u>Інженер 1 категорії (секретар )</u><br>(посада)      | <br>(підпис) | <u>А.В.Осадчая</u><br>(ПІБ) |
| <u>Старший майстер з ремонту транспорту</u><br>(посада) | <br>(підпис) | <u>Ю.О.Стеблюк</u><br>(ПІБ) |



**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ**  
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 16 березня 2020 року

| Марка та модель | Державний номерний знак | VIN -код          | Інвентарний номер | Бухгалтерський субрахунок | Рік випуску (побудови) | Дата введення в експлуатацію | Первісна вартість, грн. | Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн. | Залишкова вартість, грн. | Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс |
|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| ГАЗ-31029       | АЕ9381СА                | XTH310290N0012054 | 0300199210004885  | 105100                    | 1992                   | 01.08.1992                   | 1840                    | 1840                                             | 0                        | 0                                                          |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.  
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.  
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

| Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.) | Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.) | Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 00.00                                        | 267.00                                                    | 267.00                                         |

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

| Кількість металобрухту (т.) | Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.) | Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..) |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0,78                        | 2500,00                                        | 1950                                                   | 0.00                                                           | 1950                                        |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1683.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

*Засудили*  
Начальник ВЕФ


О.В. Макуха

М.В. Блінова

UA

УКРАЇНА  
UKRAINE  
UKRAINE

Регістраційний номер  
Registration number

Рік випуску  
Date of first registration

Дата реєстрації  
Date of registration

Привласнює або організація  
Surname of company

Ім'я та по батькові  
Given name(s)

Адреса  
Address

Регіон  
Region

Район  
District

Населений пункт  
Settlement

Вулиця, будинок, квартира  
Street, house, apartment

Власність  
Ownership

Опелення  
Registration

Діє до  
Period of validity

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ  
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ  
REGISTRATION CERTIFICATE  
CERTIFICATE OF MATRICULATION

A

B

I

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.4

H

AE9381CA

1992

21.12.2007 р.

УДППЗ УКРПОШТА

Udppz ukrposhta

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ЖОВТНЕВИЙ

В. ВУБІНА 10

ЯКІВ ВУЛ. ХРЕЩАТИК БУД. 22

РЕВ 1-го МВ ДАІ

при УМВС України в

Дніпропетровській обл.

AEC141931

Марка  
Make

Модель  
Type

Тип  
Type

Комерційний опис  
Commercial description

Номер шасі (кузов, рама)  
Vehicle identification number

Повна маса  
Maximum mass

Маса без навантаження  
Mass of the vehicle in service

Категорія  
Vehicle category

Об'єм двигуна  
Capacity

Тип пального  
Type of fuel

Колір  
Colour of the vehicle

Кількість сидінь, місць  
з місцем водія  
Number of seats  
including the driver's seat

Кількість стоячих місць  
Number of standing places

D.1

D.2

D.3

E

F.1

G

J

P.1

P.3

R

S.1

S.2

ГАЗ

31029

ЛЕГКОВИЙ-СЕДАН-В

VIN - ХТНЗ10290N0012054

1790

1400

2446

СІРІЙ

Особливий відміток  
ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА Н ЛАМ453842 від  
20.10.99 р.  
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ, СИНЬО-ЖОВТО-СИНІ  
СМУГИ

AEC141931



