

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва)
« 04 » 09 2020р.

АКТ № 41

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ГАЗ-3307 державний реєстраційний номер 03211МН

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишкові й термін експлуатац ії згідно з даними обліку, міс
03211МН	330700 108151 19	240020031 0002500	105100	2001	30.06.2003	6804,00	6804,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 360,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 7700/3200 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія, деформація та тріщини поперечин та лонжеронів	98%
2	Кузов (кабіна)	Корозія підлоги, дверей, крил, підніжок, деформація дверей	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, граничний знос колінчастого валу, ГРМ, тріщина блоку циліндрів, знос паливного насоса високого тиску	99%
	Стартер	Поломка якоря, знос місць посадки підшипників в корпусі	98%
	Генератор	Тріщина корпусу, експлуатаційний знос ротора, статора	97%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	-	-
4	Коробка передач	Граничний знос валів, шестерень, посадочних місць підшипників, тріщина корпусу	99%
5	Задній міст	Поломка головної пари, півосей, негерметичність	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Поломка та прогини листів ресор	99%
	Амортизатори	Знос штоків, негерметичність	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	Експлуатаційний знос поворотних цапф	97%
	Диски коліс	Деформовані, тріщини	99%
	Ресори (пружини)	Поломка та прогини листів ресор	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоків, негерметичність	99%
	Передня вісь	Граничний знос отворів шкворней	97%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, негерметичність	98%
8	Фургон	Корозія, прогини підлоги, деформація дверей, стоек	98%
	Радіатор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	99%
	Електропристрої	Замикання електроприладів, експлуатаційний знос	100%
	Фари	Розбиті	100%
	Головний гальмовий циліндр	Тріщина циліндра, негерметичність	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія Акту приймання ТЗ від 22.04.2019р..
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)

О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 03211MH
Марка ГАЗ 3307
Модель
Рік випуску 2001
Колір ЕІЛИЙ
Двигун №
Шасі (рама) № 33070010815119
Кузов (коляска) № КУРГОН
Об'єм двигуна: 4450 см³
Тип ТЗ ВАНТАЖНИЙ
Повна маса 7700 kg
Особливі відмітки Ст.С/Р: РМС031015 21.08.2001

РМС № 191772 МКА 082747

РМС № 191772

ВЛАСНИК

УДПДЗ "УКРПОШТА",
М.КИЇВ, ХРЕЩАТИК, 22

АДРЕСА:

Область ЧЕРНІГІВСЬКА. CHERNIGOV
Район ПРИЛУКИ
Нас. пункт
Вулиця КИЇВСЬКА
Будинок кор. кв.

Видано м. ПРИЛУКИ

Начальник РАЙОНА

М.П.

листопад 2000р.

Держзнак ПЗ «Україна» Зам. 9-3757/2000



Наименование	Дата складывания
1. Промышленные отходы	
2. Строительные отходы	
3. Машины, оборудование	
4. Транспортные средства	
5. Прочие отходы	
6. Итого	

Основні засоби : Автомобілі

Місце знаходження: м. Чернігів, вул. І травня 175 ЦПП

Місце знаходження: м. Чернігів, вул. І травня 175 ЦПП

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи передані в бухгалтерію та всі цінності, які надійшли у мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані.

Особа відповідальна за збереження основних засобів:

Назначен 15.02.1945 г. в Киргизскую флотилию

Fornik B. A.

1000-0000-0000-0000

1511-1520

(971213149C)

Згідно наказу від _____ №/_____ проведено визначення фактичних залишків на балансовому рахунку _____ за станом на " _____ " _____ 2019 року

Інвентаризація розпочата "12" 04 2019 року

закінчена "22" 04 2019 року

При інвентаризації встановлено наступне:

Авт-ль УАЗ 2206 013-62	1996	30.12.2003	5969							в наявності кузов, двигун, 2 мости
18 Авт-ль ВАЗ 21053 036-44	1995	30.12.2003	8771							відсутній радіатор

азом за описом: кількість порядкових номерів: 18 (вісімнадцять).

агальна кількість одиниць, фактично: 18 (вісімнадцять).

на суму, грн., фактично:

грн коп

Голова комісії: Забутинський Сергій Іванович Директор ДП "Автосервіс" Харків Т.В.
Члени комісії: Забутинський Сергій Іванович Директор ДП "Автосервіс" Харків Т.В.
Корольов Миколай Іванович АМТЗ Харків О.В.
Корольов Миколай Іванович АМТЗ Харків О.В.
Сторожук Дмитро Іванович ДП "Автосервіс" Харків Т.В.
Сторожук Дмитро Іванович ДП "Автосервіс" Харків Т.В.
Сторожук Дмитро Іванович ДП "Автосервіс" Харків Т.В.

Усі цінності, поименовані в цьому інвентаризаційному описі з № 1 до № 18 комісією перевірені в натурі у моїй присутності та занесені в опис, в зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Особа відповідальна за збереження основних

Зав: Нагаєвський Юрій Харків В.А.
Чернігівський Сергій Харків О.В.
Прокіпівський Сергій Харків О.В.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ-3307

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
03211MH	330700 108151 19	240020031 0002500	105100	2001	30.06.2003	6804,00	6804,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	574,72	120,00	694,72

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,690	3200,00	5408,00	-	5408,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4713,28 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білоба