

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Львівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва філії)

«28» 08 2020р.

АКТ № 79

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«28» 08 2020р.

м. Львів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану ЗИЛ 5301

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Лелета Бориса Івановича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
190-51 ТА	XTZ5301B0 20063726	13002003 10003888	105100/	2002	01.03.2003	43565,00	43565,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 336,670 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 6950/2900 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Деформація і корозія поперечини, місць кріплення кузова до рами.	97%
2	Кузов (кабіна)	Корозія кронштейнів, фіксаторів дверей, поверхні капоту. Вихід з ладу механізмів, замків дверей. Тріщини деталей несучої конструкції, крил та підніжок, значне пошкодження антикорозійного та лакофарбного покриття.	98%
3	Двигун	Прогорання циліндрів та клапанів, знос та вихід з ладу вкладишів корінних підшипників, шатунів. Тріщини кришок картеру, корінних підшипників.	97%
	Стартер	Замикання обмотки статора, якоря, деформація вала ротора та тріщини передньої кришки	91%
	Генератор	Обрив обмотки статора, деформація валу ротора, механічна виробітка деталей	92%
	Компресор	-----	---
	Турбокомпресор	-----	---
	Карбюратор	Максимальний фізичний знос деталей і механізмів. Вихід з ладу електромагнітного клапана, термовимикача. Руйнування отворів кріплення штуцерів.	95%
4	Коробка передач	Максимальний знос проміжного валу, тріщина корпусу переднього картеру, знос зубців шестерен, гольчатих підшипників, штоків переключення передач..	97%

5	Задній міст	Корозія балки, граничний знос отворів кріплення.	94%
	Диски коліс	Відсутність можливості центрування, корозія отворів кріплення.	95%
	Ресори (пружини)	Максимальний фізичний знос та тріщини листів ресор, шкворнів.	94%
	Амортизатори	Тріщини корпусу, деформація та корозія робочої поверхні штоку	96%
6	Передній міст	Деформація, знос шкворнів та втулок, деформація балки та цапф ступиць.	96%
	Диски коліс	Знос отворів кріплення, деформація ободів. Відсутність можливості центрування	95%
	Ресори (пружини)	Максимальний фізичний знос та тріщини листів ресор, шкворнів.	93%
	Амортизатори	Тріщини корпусу, деформація та корозія робочої поверхні штоку	96%
	Передня вісь	Значний фізичний та механічний знос деталей та вузлів	90%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос шестерень, підшипників та важелів рульової трапеції..	93%
8	Фургон	Значна корозія деталей несучої конструкції та зовнішніх деталей.	92%
	Радіатор	Вихід з ладу термостата. Повна розгерметизація бачків, корозія отворів, горловини.	91%
	Електропристрої	Замикання та вихід з ладу вольтметра, тахометра, вказівника тиску олива. Вихід з ладу вентилятора та системи опалення.	92%
	Фари	Корозія поверхні рефлекторів	90%
	Головний гальмовий циліндр	Граничний знос робочої поверхні.	89%
	Акумуляторна батарея	Закінчення строку служби	100%
9	Автошини	Закінчення строку служби	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 94,3 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.


Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.


Заступник начальника ЦПП
(посада)

Провідний інженер ЦПП
(посада)

Механік ЦПП
(посада)


(підпис)






(підпис)


(підпис)

Соловій А.М
(ПІБ)

Чухрай Ю.З
(ПІБ)

Іващишин Р.М
(ПІБ)



УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

А Ідентифікатор / Реєстраційний № **ХТ 47643020003054**
D Марка **19051TA**
Модель **ЗИЛ**
B Рік випуску **2002** **35301 EO**
Колір **БІЛИЙ**
E Шасі (кузов, рама, коляска) № **ХТЗ 301Б020063726**
Тип ТЗ **000305**
F Повна маса **ФУРГОН-С**
G Маса без навантаження **6950** кг
Об'єм двигуна **(V=4750)**
Особливі відмітки: **ДРМОП531159 040203 ЗАТ**
УКР ТОРГ КОМП ВМД12500/3/943864 270103
ГЛУХІВ ПІВН РЕГ МИТН **AA 896898**

ІНА № 494211

ІНА № 494211

С. ВЛАСНИК

Міністерство **ЗКПО 21560045**

Підприємство

"УКРПОШТА" УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

"UKRPOSHTA" UKRAINSKE DERZHAVNE
PIDPRYEMSTVO POSHTOVONO ZVIAZKU

С АДРЕСА:

Область **ЛЬВІВСЬКА-LVIVSKA**

Район **М. ІВВІВ**

Нас. пункт **ЗАЛІЗНИЧНИЙ**

Вулиця **ГОРОДОЦЬКА**

Будинок **284** кв.

Видає **ЛЬВІВСЬКЕ МРЕВ**

ДАГГУ-УМВС України

М.П. **26.05.2005 200** р.

Держзнак. ПК "Україна". Зам. 2-3037. 2002

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ЗІЛ 5301

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
190-51 ТА	XTZ5301B020063726	1300200310003888	105100/	2002	01.03.2003	43565,00	43565,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	550	200,00	750,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,68	3200,00	5376,00	-	5376,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4626,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

28 серпня 2020 р.

Лелет Б.І.

Кузьо І.Г.